

Intyg
Återkommande besiktning
Besiktning enligt: BFS 2025:12



Intygmottagare
SSG Property Sweden AB

Objektnummer
B19587

Kivra 556824-4790
106 31 Stockholm

Kontaktperson

Ert Beställningsnummer

Kund 247097
Brf 5:an

Anläggning 247097-11
Brf 5:an

Thomssons väg 42-48
213 72 Malmö

Thomssons väg 42-48
213 72 Malmö

Objektnamn Personhiss	Typbeteckning Drivskivehiss	Tillverkningsnummer 2898
Tillverkare Siemens AB	Platsnummer 5115	Tillverkningsår 1970
Uppställningsplats Thomssons väg 46, Entre	Inventarienummer	Fastighetsbeteckning Taxeringsrevisorn 5
Installatör Kone	Skötsel firma/intressent	Besiktningintervall [mån] 12

Brist/Notering/Fast information*

BRIST

1. Belysningsarmaturen i korgen skall ha två belysningskällor.

NOTERING

- Fjädern på hastighetsbegränsaren justeras för bättre funktion.
- Mindre skada på korgtablån.

Bedömning Med brist som inte har omedelbar betydelse för säkerhet och hälsa		Konsekvens enligt gällande regelverk ** Bristerna ska åtgärdas inom en månad och kontrolleras vid nästa besiktning		
		Max last [kg] 400	Antal personer 5	Nästa besiktning senast [år-mån] 2027-01
Besiktningdatum 2026-02-12	Besiktningingenjör			
				www.g-ack.com

Detta intyg redovisar g-ACK AB's bedömning av objektet vid besiktningstillfället. Det är alltid ägaren/ brukaren som ansvarar för att objektet är i föreskrivet skick

* Noteringar och fast information är upplysningar till kunden och påverkar inte bedömningen

** Om konsekvensen är att ny besiktning erfordras finns även krav på att tillsynsmyndigheten informeras

Intyg
Återkommande besiktning
Besiktning enligt: BFS 2025:12



Intygsmottagare
SSG Property Sweden AB

Objektnummer
B19586

Kivra 556824-4790
106 31 Stockholm

Kontaktperson

Ert Beställningsnummer

Kund 247097
Brf 5:an

Anläggning 247097-11
Brf 5:an

Thomssons väg 42-48
213 72 Malmö

Thomssons väg 42-48
213 72 Malmö

Objektnamn Personhiss	Typbeteckning Drivskivehiss	Tillverkningsnummer 2902
Tillverkare Kone	Platsnummer 5114	Tillverkningsår 1970
Uppställningsplats Thomssons väg 44, Entre	Inventarienummer	Fastighetsbeteckning Taxeringsrevisorn 5
Installatör Kone	Skötsel firma/intressent	Besiktningintervall [mån] 12

Brist/Notering/Fast information*

BRIST

1. Belysningsarmaturen i korgen skall ha två belysningskällor.

NOTERING

- Skruv saknas i korgram under hisskorg.
- Fjädersnåren på hastighetsbegränsaren justeras för bättre funktion.

Bedömning Med brist som inte har omedelbar betydelse för säkerhet och hälsa	Konsekvens enligt gällande regelverk ** Bristerna ska åtgärdas inom en månad och kontrolleras vid nästa besiktning		
	Max last [kg] 400	Antal personer 5	Nästa besiktning senast [år-mån] 2027-01
Besiktningdatum 2026-02-12	Besiktningssingenjör	Telefon nr	www.g-ack.com

Detta intyg redovisar g-ACK AB's bedömning av objektet vid besiktningstillfället. Det är alltid ägaren/ brukaren som ansvarar för att objektet är i föreskrivet skick

* Noteringar och fast information är upplysningar till kunden och påverkar inte bedömningen

** Om konsekvensen är att ny besiktning erfordras finns även krav på att tillsynsmyndigheten informeras

Intyg

Återkommande besiktning

Besiktning enligt: BFS 2025:12



Intygmottagare
SSG Property Sweden AB

Objektnummer
B19585

Kivra 556824-4790
106 31 Stockholm

Kontaktperson

Ert Beställningsnummer

Kund 247097
Brf 5:an

Anläggning 247097-11
Brf 5:an

Thomssons väg 42-48
213 72 Malmö

Thomssons väg 42-48
213 72 Malmö

Objektnamn Personhiss	Typbeteckning Drivskivehiss	Tillverkningsnummer Saknas
Tillverkare Kone	Platsnummer 5113	Tillverkningsår 1970
Uppställningsplats Thomssons väg 42, Entre	Inventarienummer	Fastighetsbeteckning Taxeringsrevisorn 5
Installatör Kone	Skötselfirma/intressent	Besiktningintervall [mån] 12

Brist/Notering/Fast information*

BRIST

1. Belysningsarmaturen i korgen skall ha två belysningskällor.
2. Revisionskörning "upp" fungerar inte.

NOTERING

- Mindre skada på korgtablån.
- Enstaka trådbrott på hisslinorna.
- Skenan för toppgränsbrytaren på korgtaket förstärks.
- Fjädern på hastighetsbegränsaren justeras för bättre funktion.

Bedömning Med brist som inte har omedelbar betydelse för säkerhet och hälsa	Konsekvens enligt gällande regelverk ** Bristerna ska åtgärdas inom en månad och kontrolleras vid nästa besiktning		
	Max last [kg] 400	Antal personer 5	Nästa besiktning senast [år-mån] 2027-01
Besiktningsdatum 2026-02-12	Besiktningssingenjör	Telefon	www.g-ack.com

Detta intyg redovisar g-ACK AB's bedömning av objektet vid besiktningstillfället. Det är alltid ägaren/ brukaren som ansvarar för att objektet är i föreskrivet skick

* Noteringar och fast information är upplysningar till kunden och påverkar inte bedömningen

** Om konsekvensen är att ny besiktning erfordras finns även krav på att tillsynsmyndigheten Informerats