

# Bedömning av marknadsvärde

Vetlanda Myresjö 15:44

# 1 Uppdrag

## 1.1 Uppdragsgivare

Kronofogdemyndigheten, Försäljning Syd

## 1.2 Uppdrag

Ändamålet är att beskriva och bedöma värderingsobjektets marknadsvärde som beslutsunderlag inför eventuell exekutiv försäljning. Med marknadsvärde avses det mest sannolika priset för en fastighet vid en viss angiven värdetidpunkt på en fri och öppen marknad.

## 1.3 Värdetidpunkt

Januari 2026

## 1.4 Inspektion

Besiktning och inventering utfördes den 13 januari 2026 tillsammans med uppdragsgivaren. Uppdragsgivaren har tillhandahållit utdrag ur fastighetsregistret.

## 1.5 Förutsättningar och förbehåll för värdeutlåtandet

Undertecknad ikläder sig ej ansvar för oriktiga värdebedömningar orsakade av felaktigt eller ofullständiga sakuppgifter erhållna av annan. Bifogade utdrag från Lantmäteriet och uppgifter från kommuner eller andra myndigheter förutsätts vara korrekta om inget annat påpekats i beskrivning. Uppgifter från ägare/ägarrepresentant eller hyresgäst/arendator som inte kan kontrolleras på ett annat sätt, kan ändå redovisas i beskrivning/värdering och behandlas som en tillhandahållen uppgift.

Fastighetsbeskrivningen avser att enbart ge en översiktlig information av värderingsobjektet. Med besiktning avses inte funktionskontroll av byggnadskonstruktioner, befintlig utrustning eller fast inredning. Om kännedom finns om fel/skada eller miljöpåverkan, påpekas detta i beskrivning. Även om skada, fel eller miljöpåverkan finns, kan inte värderingsmannen hållas ansvarig för omfattning eller kostnadsbedömning, då detta kräver särskild utredning och ej ingår i uppdraget. Ansvar tas således inte för fel, skador eller miljöpåverkan.

Den beskrivning som sker av objektet i värdeutlåtandet, grundar sig på den okulära besiktning som sker av objektet, samt offentlig information, information från ägare, representant, hyresgäst eller arendator enligt ovan. Brister eller fel i beskrivning ska påpekas för berörd värderingsman före den exekutiva auktionen. Underlaget för värde-bedömningen sker utifrån ortsprismaterial, kalkyler mm. Om relevant underlag inte kan tillhandahållas, sker värdebedömningen utifrån de erfarenheter värderingsmannen har från liknande objekt. Bedömningen i sig är upp till värderingsmannen att utföra utifrån tillgänglig information, läge, fysiska egenskaper för objektet och eventuella intäkter i nuläget och på sikt.

Vidare åligger det en eventuell köpare att själv bilda sig en uppfattning om byggnaders funktion, standard och rationalitet, skogens och markernas sammansättning, gränser mm. Inför exekutiv auktion hålls fastighetsvisning då sådan information kan inhämtas. Utlåtandet fritar inte en köpare i något avseende från dennes undersökningsplikt enligt JB 4:19.

## 1.6 Bilagor

Fastighetsdatautdrag, tomtkarta, ortspris, energideklaration

## 1.7 Handräckning

Enligt uppdragsgivaren ska nedan text ingå i utlåtandet men värderingsmannen ska inte ta hänsyn till ett eventuellt behov av handräckning i sin marknadsvärdebedömning.

*Om den tidigare ägaren inte har flyttat ut när du som köpare har rätt att tillträda egendomen kan du vända dig till Kronofogden och begära hjälp med handräckning (avhysning) enligt 8 kap. 18 § utsökningsbalken. En sådan handräckning är kostnadsfri för köparen när den behövs för tillträde till bostad på fastighet eller till lös egendom, t.ex. bostadsrätt eller annan nyttjanderätt. Med bostad menas alla utrymmen som används för ett normalt boende och även biutrymmen som t.ex. vind, källare och garage för privatbil. Köparen kan däremot få betala för handräckning som behövs för tillträde till annat, t.ex. särskilda förrådsbyggnader, industri- eller hyresfastighet eller för bortforsling av miljöfarligt avfall, maskiner eller bilar på tomten. Bedömning av vad som är kostnadsfritt eller inte görs alltid vid handräckningen. Kronofogden tar som huvudregel inte hand om den egendom som myndigheten bedömer som sopor. Kontakta Kronofogden för mer information om handräckning.*

## 2 Värderingsobjektet

### 2.1 Fastighetspecifika uppgifter

Fastighetsbeteckning <b>Vetlanda Myresjö 15:44</b>	Ärendenummer <b>F-2280-25-06</b>
Adress <b>Norrgatan 3, 574 71 Myresjö, se bilaga.</b>	Område <b>Myresjö</b>
Vägbeskrivning <b>Huset ligger rakt fram när man kommer från Korsbergavägen, men saknar parkering.</b>	Tomtstorlek <b>935 m<sup>2</sup></b>
Upplåtelseform <b>Äganderätt</b>	Typkod <b>Småhusenhet (220)</b>
Kommentar <b>Det har inte framkommit några uppgifter om pågående vitesföreläggande eller att fastigheten berörs av några skyddsbestämmelser.</b>	

### 2.2 Taxeringsvärde

Uppgiftsår <b>2024</b>	Taxeringsvärde (tkr) <b>665</b>	Byggnadsvärde (tkr) <b>544</b>	Markvärde (tkr) <b>121</b>
Kommentar <b>Taxeringsvärde är felaktigt då det bygger på fel uppgifter. Enligt aktuell beskaffenhet så beräknas taxeringsvärdet till 350 tkr</b>			

### 2.3 Avstånd i kilometer (G = Gångavstånd)

Skola <b>G (Myresjö skola)</b>	Hållplats <b>G</b>	Livsmedelsbutik <b>4 km (Landsbro)</b>	Affärscentrum <b>10 km (Stortorget)</b>
-----------------------------------	-----------------------	---	--

### 2.4 Planförhållanden

Fastigheten berörs av byggnadsplan (06-MYR-285) från 1963.

### 2.5 Tomträttsavtal

Berörs inte

### 2.6 Fastighets- och byggnadstillbehör

Fastigheten är bebyggd med ett bostadshus.

### 2.7 Servitut, samfällighetsförening, inskrivningar, nyttjanderätter etcetera

Total inteckningsbelastning är 786 400 kr fördelat på 6 digitala pantbrev. Tidigare delades infarten till garage mellan värderingsobjektet och Myresjö 15:45. Idag så utgör ca 100 kvadratmeter slänt för den tidigare infarten.

### 2.8 Försäkring

Okänt

### 2.9 Energideklaration

Energideklarationen är giltig till 2029-05-29

## 2.10 Tomtbeskrivning

Tomttyp	<input checked="" type="checkbox"/> Mellantomt	<input type="checkbox"/> Hörntomt	<input type="checkbox"/> Skafttomt	<input type="checkbox"/> Ändtomt	<input type="checkbox"/> Strandtomt	<input type="checkbox"/> Strandnära tomt	
	<input checked="" type="checkbox"/> Finplanerad	<input type="checkbox"/> Trädgård	<input type="checkbox"/> Natur	<input type="checkbox"/> Kuperad	<input type="checkbox"/> Berg		
Omgivning	<input type="checkbox"/> Centralt läge	<input checked="" type="checkbox"/> Villor	<input type="checkbox"/> Parhus	<input type="checkbox"/> Radhus	<input type="checkbox"/> Fritidshus	<input type="checkbox"/> Kedjehus	<input type="checkbox"/> Flerbostadshus
	<input type="checkbox"/> Lantligt läge	<input type="checkbox"/> Enskilt läge					
Kommentar							
Ohävdad tomten med långt gräs och lite sly. Saknar bilplats.							

## 2.11 Vatten/avlopp/el/fiber

Kommunalt	<input checked="" type="checkbox"/> Kommunalt vatten	<input checked="" type="checkbox"/> Kommunalt avlopp	<input type="checkbox"/> Gemensamhetsanläggning		
Elektricitet	<input type="checkbox"/> Indraget	<input checked="" type="checkbox"/> Avstängt	<input type="checkbox"/> Anslutning saknas		
			Uppgifter ur SGU:s register		
Eget VA	<input type="checkbox"/> 1-kammarbrunn	<input type="checkbox"/> 3-kammarbrunn	<input type="checkbox"/> Sluten tank	<input type="checkbox"/> Borrard brunn	<input type="checkbox"/> Vatten saknas
	<input type="checkbox"/> 2-kammarbrunn	<input type="checkbox"/> Stenkista	<input type="checkbox"/> Infiltrationsbädd	<input type="checkbox"/> Grävd brunn	<input type="checkbox"/> Avlopp saknas
Fiber	<input checked="" type="checkbox"/> Inkopplat	<input type="checkbox"/> Finns draget till tomtgräns	<input type="checkbox"/> Anslutning saknas	<input type="checkbox"/> Okänt	
Kommentar					
Övergivet hus. Radiatorer och de flesta byggnadstillbehör är bortmonterade					

## 2.12 Beskrivning huvudbyggnad

## BYGGNADSTYP

Byggår	Ombyggnadsår	<input checked="" type="checkbox"/> Villa	<input type="checkbox"/> Friliggande	<input type="checkbox"/> Kedjehus	<input type="checkbox"/> Gavelläge
1964		<input type="checkbox"/> Fritidshus	<input type="checkbox"/> Parhus	<input type="checkbox"/> Radhus	<input type="checkbox"/> Mellanläge
Byggnadstyp					
1½ plans hus med källare					
Kommentar					
Utvändig besiktning gjord från markplan samt balkong, vindsutrymmet ej åtkomligt p.g.a. avsaknad av steg					

## BYGGTEKNIK

Grundläggning	Grundmur	Stomme	Bjälklag	Fasader	Yttertak	Fönster
<input type="checkbox"/> Murar till berg	<input checked="" type="checkbox"/> Betonghålstén	<input checked="" type="checkbox"/> Trä	<input checked="" type="checkbox"/> Trä	<input type="checkbox"/> Träpanel	<input type="checkbox"/> Tegelpannor	<input checked="" type="checkbox"/> Två-glas
<input type="checkbox"/> Platta på mark	<input type="checkbox"/> Lättklinker	<input type="checkbox"/> Lättbetong	<input type="checkbox"/> Lättbetong	<input checked="" type="checkbox"/> Tegel	<input checked="" type="checkbox"/> Betongpannor	<input type="checkbox"/> 2+1-glas
<input checked="" type="checkbox"/> Grundsulor	<input type="checkbox"/> Lättbetong	<input type="checkbox"/> Lättklinker	<input type="checkbox"/> Betong	<input type="checkbox"/> Kalksandsten	<input type="checkbox"/> Plåt	<input type="checkbox"/> Tre-glas
<input type="checkbox"/> Kantförstyvnin	<input type="checkbox"/> Betong	<input type="checkbox"/> Tegel	<input type="checkbox"/> Stålbalkar	<input type="checkbox"/> Puts	<input type="checkbox"/> Papp	<input checked="" type="checkbox"/> Isolerglas
<input type="checkbox"/> Krypgrund	<input type="checkbox"/> Natursten	<input type="checkbox"/> Betong		<input type="checkbox"/> Slammat	<input type="checkbox"/> Shingel	<input type="checkbox"/> Enkelglas
<input type="checkbox"/> Plintar	<input type="checkbox"/> Tegel	<input type="checkbox"/> Timmer	Utv plåt/beslag	<input type="checkbox"/> Eternit	<input type="checkbox"/> Eternit	<input type="checkbox"/> Fasta
<input type="checkbox"/> Pålar			<input type="checkbox"/> Galvaniserad	<input type="checkbox"/> Timmer	<input type="checkbox"/> Gummiduk	<input type="checkbox"/> Innanfönster
<input type="checkbox"/> Balkgrund			<input type="checkbox"/> Plastbelagd	<input type="checkbox"/> Cementskiva	<input type="checkbox"/> Aluzink	<input type="checkbox"/> Blyinfattade
<input type="checkbox"/> Torpargrund			<input checked="" type="checkbox"/> Målade			
Kommentar						
Vissa fönster är utbytta även om jobbet inte är klart med avsaknad av tätning kring karm. Betongtrappan är hårt sliten och skorsten är trasig. Uteplatsen är fallfärdig och balkongdörr är trasig. Takfönster rötskadat.						

## UPPVÄRMNINGS- OCH VENTILATIONSSYSTEM

<input type="checkbox"/> Vattenburet värmesystem	<input type="checkbox"/> Öppen spis	<input type="checkbox"/> Bergvärme	<input type="checkbox"/> Värmepump (luft/luft)
<input type="checkbox"/> Ackumulatortank	<input type="checkbox"/> Öppen spis m. insats	<input type="checkbox"/> Självvärme	<input type="checkbox"/> Värmepump (luft/vatten)
<input type="checkbox"/> Luftburet värmesystem	<input type="checkbox"/> Kamin	<input type="checkbox"/> Solvärme	<input type="checkbox"/> Fjärrvärme
<input type="checkbox"/> Direktverkande el	<input type="checkbox"/> Kakelugn	<input type="checkbox"/> Jordvärme	<input type="checkbox"/> Mek. ventilation
<input type="checkbox"/> Radiatorer	<input type="checkbox"/> Oljepanna	<input type="checkbox"/> Varmvattenberedare	<input checked="" type="checkbox"/> Självdragsventilation
<input type="checkbox"/> Golvvärme	<input type="checkbox"/> Elpanna	<input type="checkbox"/> Fastbränslepanna	<input type="checkbox"/> Ventilation m värmeåtervin
Installation år	Märke/Modell	Övrigt	Kommentar
			Fastigheten saknar fungerande uppvärmningssystem.

## AREOR

Boarea	Biarea	Uppgift från	Kommentar
101 m <sup>2</sup>	73 m <sup>2</sup>	Ritning	Uppgifterna har skälighetsbedömts och om exakt yta är viktigt så rekommenderas att utföra en uppmätning som uppfyller SS 21054:2020 Till ytan kommer fallfärdig uteplats om ca 13 m <sup>2</sup> , kanalplast i taket.


## RUMSINDELNING

Plan	Vard.r.	Sovrum	Kök	Matsal	Badrum	WC/Dusch	WC	Hall	Tvättst.	Klädk.	Allrum	Förråd	Pannr.	Garage
KV												4	1	
BV	1	1	1			1								
1 tr		2					1							
Vind														

## Beskrivning

Bostadsytorna är under renovering, Taken i bottenvåningen innehåller fristående dekorativa takelement. På övervåningen saknas golv och det ligger enbart foam på golvet. Kraftigt fuktpåslag i källaren med putsläpp

## Planritning



## KÖK (BV)

<input type="checkbox"/> Köksfläkt	<input type="checkbox"/> Elspis (gjutjärnsplattor)	<input type="checkbox"/> Inbyggd ugn	<input type="checkbox"/> Kyl	<input type="checkbox"/> Skafferi/Sval
<input type="checkbox"/> Vedspis	<input type="checkbox"/> Spishäll	<input type="checkbox"/> Inbyggd mikro	<input type="checkbox"/> Frys	<input type="checkbox"/> Köksö
<input type="checkbox"/> Gasspis	<input type="checkbox"/> Elspis (keramik/glas)	<input type="checkbox"/> Diskmaskin	<input type="checkbox"/> Kyl/Frys	
Beskrivning				
Existerande kök bortmonterat.				
Standard			Underhållsstatus	
Saknas			Under renovering	

## DUSCHRUM (BV)

<input checked="" type="checkbox"/> WC	<input type="checkbox"/> WC-dusch	<input type="checkbox"/> Duschplats	<input type="checkbox"/> Badkar	<input type="checkbox"/> Handdukstork	<input type="checkbox"/> Tvättmaskin
<input type="checkbox"/> Bidé	<input type="checkbox"/> Duschkabin	<input type="checkbox"/> Bubbelbadkar	<input type="checkbox"/> Frånluftsfläkt	<input type="checkbox"/> Torktumlare	
<input type="checkbox"/> Tvättställ	<input type="checkbox"/> massage-/ångfunktion	<input type="checkbox"/> Bastu	<input type="checkbox"/> Golvvärme	<input type="checkbox"/> Varmvattenberedare	
	<input type="checkbox"/> Kommod				
Beskrivning					
I ovan ritning har klädkammare och bad slagits ihop. Allt är borttaget. Fuktsskada i trätaket. Skador i ytskikt och anslutning till golvbrunn					
Golv			Standard		
Plastmatta klinker golv			Saknas		
Väggar			Underhållsstatus		
Betonggrått kakel väggar			Renoveringen bedöms ha kraftiga brister		

## WC (ÖV)

<input checked="" type="checkbox"/> WC	<input type="checkbox"/> Bidé	<input type="checkbox"/> Tvättställ	<input type="checkbox"/> Varmvattenberedare
Beskrivning			
Mycket enkelt, kvarglömd WC			
Golv		Standard	
Plastmatta		Delvis saknad	
Väggar		Underhållsstatus	
Tapet		Slitet	

## TVÄTTSTUGA (KV)

<input checked="" type="checkbox"/> Tvättmaskin	<input type="checkbox"/> Mangel	<input type="checkbox"/> Groventré	<input type="checkbox"/> Varmvattenberedare
<input type="checkbox"/> Torktumlare	<input type="checkbox"/> Centrifug	<input type="checkbox"/> Förvaringsskåp	<input type="checkbox"/> Frånluftsfläkt
<input type="checkbox"/> Torkskåp	<input type="checkbox"/> Tvättbänk	<input type="checkbox"/> Duschplats	<input type="checkbox"/> Golvvärme
Beskrivning			
Flagade väggar, glömd tvättmaskin.			
Golv		Standard	
Plastmatta		Mycket enkelt	
Väggar		Underhållsstatus	
Målade betongväggar		I mycket dåligt skick	

## FÖREKOMMANDE YTSKIKT

<b>Golv</b>	<b>Väggar</b>	<b>Tak</b>
<input type="checkbox"/> Träparkett/Lamellgolv	<input checked="" type="checkbox"/> Tapet	<input checked="" type="checkbox"/> Målad gipsskiva
<input checked="" type="checkbox"/> Laminat/Linoleum/vinyl	<input checked="" type="checkbox"/> Målat	<input checked="" type="checkbox"/> Träpanel
<input checked="" type="checkbox"/> Trä	<input type="checkbox"/> Panel	<input type="checkbox"/> Vävklistrat
<input type="checkbox"/> Klinker	<input type="checkbox"/> Bröstpanel	<input type="checkbox"/> Väv-/Pappspänt
<input type="checkbox"/> Skiffer	<input type="checkbox"/> Väv	<input type="checkbox"/> Akustikplattor
<input checked="" type="checkbox"/> Textilmattor	<input type="checkbox"/> Timmer	<input type="checkbox"/> Putsad/Målad betong
<input type="checkbox"/> Våtrumsmatta	<input type="checkbox"/> Putsat	<input type="checkbox"/> Målad träfiberskiva
		<input checked="" type="checkbox"/> Målade masonitskivor
Kommentar		
Trasiga ytskikt i kombination med väldigt märkliga konstruktioner i tak. Källaren är fuktsskadad och övervåningen är under renovering.		

## 2.13 Övrigt


Då bostaden stått tomställd under en tid så kan ytterligare skador ha uppkommit.
--

## 2.14 Bedömning

Övergivet mindre hus med avsaknad av ordnad bilplats där allt av värde har avlägsnats. Läget i Myresjö är centralt.

## 3 Slutlig värdebedömning

Hela huset måste renoveras och kök, badrum samt värmesystem installeras och då får man ett hus som är mindre än de som byggs idag. Det har sålts en tomt i detta område (Norrgatan 8, 2024, 150 tkr). Görs en analys av jämförelseobjektens K/T så indikerar den en undre nivå om 0,5–0,8 vilket blir 175–280 tkr om det appliceras på aktuellt objekt



Osäkerheten över vad som ytterligare är trasig påverkar värdet ytterligare negativt. Sammantaget bedöms värdet understiga den undre nivån och vara i nivå med en obebyggd tomt.

Med stöd av förutsättningar och villkor som är preciserade i detta utlåtande bedöms det totala marknadsvärdet för Vetlanda Myresjö 15:44 till

**150 000 kronor**  
**Etthundrafemtiotusen kronor**

En fastighets marknadsvärde kan endast bedömas, inte bestämmas eller beräknas. På marknaden förekommer normalt en viss prisspridning vilket innebär att köpeskillingen vid en enskild överlåtelse kan avvika från det sannolika marknadsvärdet.

Värdebedömningen har aktualitet så länge fastighetens fysiska egenskaper, marknadsförutsättningar eller s.k. omvärldsfaktorer inte förändras.

Jönköping 2026-01-18

**AUKTORISERAD  
FASTIGHETSVÄRDERARE**

   
Åke Eriksson SAMHÄLLSBYGGGARNNA

N 6360734

E 497069



213

Blomsterdalshagen

Myresjö

Vetlanda Myresjö 15:44

Sporthall

Norregården

Runstenar

Myresjö kyrka

Myresjöån

Munkagården



Skala 1:5 000. SWEREF 99 TM. RH 2000.

LANTMÄTERIET

N 6359849

E 498449

## Beteckningar

<b>Beteckning</b> Vetlanda Myresjö 15:44	<b>UUID</b> 909a6a51-1fbc-90ec-e040-ed8f66444c3f	<b>Fastighetsnyckel</b> 060145786	<b>Län- och kommunkod</b> 0685
<b>Distrikt</b> Myresjö Socken: myresjö	<b>Distriktskod</b> 105178	<b>Senaste ändringen i inskrivningsdelen</b> 2020-04-17	<b>Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen</b> 2025-09-25

## Adress

**Adress**  
Norggatan 3  
574 71 Myresjö

## Inskrivningsinformation

Lagfart

<b>Ägare</b>	<b>Andel</b> 1/1	<b>Inskrivningsdag</b> 2019-06-10	<b>Akt</b> D-2019-00263389:1
--------------	---------------------	--------------------------------------	---------------------------------

### Berört fång

Köp (inklusive transportköp):  
2019-05-31  
Köpeskilling: 465 000 SEK (avser  
hela fastigheten)

## Inteckningar

Totalt antal inteckningar: 6  
Totalt belopp: 786 400 SEK

Nr	Belopp	Inskrivningsdag	Akt
1	40 800 SEK	1963-12-27	63/3422
2	11 700 SEK	1963-12-27	63/3423
3	3 900 SEK	1964-09-23	64/2714
4	2 000 SEK	1964-11-04	64/3256
5	4 000 SEK	1963-12-27	63/3424
<b>Anmärkningar</b> Nedsättning 64/3258, Nedsättning 64/2716			
6	724 000 SEK	2020-04-07	D-2020-00137210:1

## Ajourförande inskrivningsmyndighet

## Myndighet

Lantmäteriet

## Telefonnummer

0771-63 63 63

## Kontorbeteckning

Eksjö

## E-mail

fastighetsinskrivning@lm.se

## Planer, bestämmelser och fornlämningar

## Plan

Plan	Datum	Akt
Byggnadsplan Myresjö samhälle	1963-10-09	06-MYR-285

## Anmärkningar

Genomförandetiden har utgått

## Taxeringsenheter

## Småhustaxeringsenhet

<b>Typkod</b> Småhusenhet, bebyggd (220)	<b>Taxeringsenhetsnummer</b> 425036-0	<b>Samtaxerad</b> Nej	<b>Typ av fastighet</b> Fastighet
<b>Taxeringsår</b> 2024	<b>Taxeringsvärde</b> 665 000 SEK	<b>därav byggnadsvärde</b> 544 000 SEK	<b>därav markvärde</b> 121 000 SEK
<b>Taxerade ägare</b>	<b>Andel</b> 1 / 1	<b>Juridisk form</b> Fysisk person	

## Allmänna delen

## Åtgärd

Fastighetsrättsliga åtgärder	Datum	Akt
Avstyckning	1963-11-29	06-MYR-288

## Ursprung

Vetlanda Myresjö 15:13

## Läge, Karta

Område	Typ	N (SWEREF99 TM)	E (SWEREF99 TM)
1	Markområde	6360137.3	497749.0



Fastighetsgränser som visas i denna tjänst är inte juridiskt bindande.

## Areal

Område	Totalareal	Därav landareal	Därav vattenareal
Total	935 m <sup>2</sup>	935 m <sup>2</sup>	0 m <sup>2</sup>

## Tidigare beteckningar

Beteckning	Omregistreringsdatum	Akt
F-Myresjö Myresjö 15:44	1995-03-01	0686-428

Källa: Lantmäteriet

© Metria [Kontakta oss](#) Metria, Box 30016, 104 25 Stockholm, Sverige





Köpinformation															
#	Kommun	Värdeomr	Fastighet	Typkod	Areal	Boarea	Värdeyta	Nyår	Värdeår	Stdp	Strand	Pris	Köpedatum	Kr/Kvm	K/T
8	Vetlanda		MYRESJÖ 4:6	220	16548	63	63	1909	1929	33	04	450	2021-10-01	7302	1.08
3	Vetlanda		MYRESJÖ 19:1	220	1110	65	78	1946	1946	27	04	123	2021-05-17	1892	0.32
22	Vetlanda	0685999	MYRESJÖ 19:1	220	1110	65	78	1946	1946	27	04	202	2024-10-01	3108	0.53
21	Vetlanda	0685999	MYRESJÖ 15:38	220	762	84	100	1963	1963	27	04	815	2024-12-12	9702	1.71
2	Vetlanda	0	MYRESJÖ 15:21	220	820	85	100	1966	1966	33	04	1150	2021-10-22	13529	1.99
12	Vetlanda	0	MYRESJÖ 15:32	220	731	85	102	1965	1965	24	04	450	2022-10-06	5294	0.78
20	Vetlanda	0685999	MYRESJÖ 15:35	220	770	85	102	1965	1965	29	04	670	2025-11-27	7882	1.31
10	Vetlanda	0	MYRESJÖ 1:41	220	1306	99	111	1950	1950	26	04	800	2023-05-05	8081	1.76
16	Vetlanda	0	MYRESJÖ 3:20	220	957	101	101	2010	2010	29	04	975	2024-05-20	9653	0.88
19	Vetlanda	0685999	MYRESJÖ 15:25	220	957	102	117	1964	1964	32	04	910	2024-10-01	8922	1.47
15	Vetlanda	0	MYRESJÖ 2:97	220	943	104	124	1979	1979	34	04	1600	2023-10-31	15385	2.06
27	Vetlanda	0685999	MYRESJÖ 2:52	220	706	104	124	1978	1978	33	04	1380	2024-11-01	13269	2.01
1	Vetlanda		MYRESJÖ 1:36	220	1345	107	120	1959	1959	29	04	675	2022-05-12	6308	1.27
11	Vetlanda	0	MYRESJÖ 15:26	220	748	112	112	1969	1969	32	04	425	2023-09-28	3795	0.71
23	Vetlanda	0685999	MYRESJÖ 2:101	220	895	116	136	1980	1980	35	04	1300	2025-03-28	11207	1.50
30	Vetlanda	0685999	MYRESJÖ 2:99	220	828	117	127	1979	1979	31	04	1000	2025-02-28	8547	1.41
26	Vetlanda	0685999	MYRESJÖ 2:31	220	1132	118	133	1942	1942	25	04	453	2025-06-30	3924	1.00
6	Vetlanda		MYRESJÖ 2:69	220	714	121	128	1977	1977	30	04	995	2022-07-01	8223	1.44
9	Vetlanda		MYRESJÖ 6:8	220	1860	122	136	1948	1948	44	04	2075	2021-12-13	17008	2.72
14	Vetlanda	0	MYRESJÖ 2:84	220	563	128	130	1981	1981	29	04	1550	2022-12-01	12109	2.18
4	Vetlanda		MYRESJÖ 2:139	220	846	132	134	1990	1990	27	04	1200	2022-05-27	9091	1.46
13	Vetlanda	0	MYRESJÖ 2:83	220	928	148	148	1980	1985	34	04	1395	2023-11-03	9426	1.45
24	Vetlanda	0685999	MYRESJÖ 2:128	220	748	150	158	1985	1988	33	04	1500	2025-10-03	10000	1.47
7	Vetlanda		MYRESJÖ 3:11	220	1020	154	165	1948	1948	40	04	1100	2022-07-25	7143	1.38
18	Vetlanda	0685999	MYRESJÖ 1:23	220	933	154	169	1937	1937	23	04	550	2025-07-01	3571	1.17
25	Vetlanda	0685999	MYRESJÖ 2:146	220	1275	162	164	1990	1990	30	04	1250	2025-06-02	7716	1.20
28	Vetlanda	0685999	MYRESJÖ 2:59	220	861	164	167	1979	1979	34	04	1550	2024-10-18	9451	1.66
29	Vetlanda	0685999	MYRESJÖ 2:62	220	675	166	166	1977	1977	30	04	1400	2024-10-02	8434	1.73
5	Vetlanda		MYRESJÖ 2:60	220	871	171	171	1977	1977	34	04	1025	2021-11-02	5994	1.08