Kronofogden

2026-05-20

FASTIGHETSEKONOMI
ÅKE RAGNAR ERIKSSON AB

Bedömning av marknadsvärde

Eksjö Bogård 2:94



E-postadress: **kontakt@kronofogden.se**
Telefon: **0771-73 73 00**
www.kronofogden.se

Fastighetsekonomi Åke Ragnar Eriksson AB
Box 362, 551 15 Jönköping
Tel 036-12 67 11

1 Uppdrag

1.1 Uppdragsgivare

Kronofogdemyndigheten, Försäljning Syd

1.2 Uppdrag

Ändamålet är att beskriva och bedöma värderingsobjektets marknadsvärde som beslutsunderlag inför eventuell exekutiv försäljning. Med marknadsvärde avses det mest sannolika priset för en fastighet vid en viss angiven värdetidpunkt på en fri och öppen marknad.

1.3 Värdetidpunkt

Maj 2026

1.4 Inspektion

Besiktning och inventering utfördes den 19 maj 2026 tillsammans med fastighetsägaren. Uppdragsgivaren har tillhandahållit utdrag ur fastighetsregistret. Uppgifterna har kompletterats med fastighetsägarens information och dennes handlingar.

1.5 Förutsättningar och förbehåll för värdeutlåtandet

Undertecknad ansvarar inte för oriktiga värdebedömningar som beror på felaktiga eller ofullständiga sakuppgifter erhållna av annan. Bifogade utdrag från Lantmäteriet och uppgifter från kommuner eller andra myndigheter förutsätts vara korrekta om inget annat påpekats i beskrivningen. Uppgifter från ägare/ägarrepresentant eller hyresgäst/arrendator som inte kan kontrolleras på ett annat sätt, kan ändå redovisas i beskrivning/värdering och behandlas som en tillhandahållen uppgift. Enligt uppdragsgivaren ska inte förekomst av förmedlingsuppdrag redovisas.

Fastighetsbeskrivningen avser att enbart ge en översiktlig information av värderingsobjektet. Med besiktning avses inte funktionskontroll av byggnadskonstruktioner, befintlig utrustning eller fast inredning. Om kännedom finns om fel/skada eller miljöpåverkan, påpekas detta i beskrivning. Även om skada, fel eller miljöpåverkan finns, kan inte värderingsmannen hållas ansvarig för omfattning eller kostnadsbedömning, då detta kräver särskild utredning och ej ingår i uppdraget. Ansvar tas således inte för fel, skador eller miljöpåverkan.

Den beskrivning som sker av objektet i värdeutlåtandet, grundar sig på den okulära besiktning som sker av objektet, samt offentlig information, information från ägare, representant, hyresgäst eller arrendator enligt ovan. Brister eller fel i beskrivning ska påpekas för berörd värderingsman före den exekutiva auktionen. Underlaget för värdebedömningen sker utifrån ortsprismaterial, kalkyler mm. Om relevant underlag inte kan tillhandahållas, sker värdebedömningen utifrån de erfarenheter värderingsmannen har från liknande objekt. Bedömningen görs av värderingsmannen utifrån tillgänglig information, läge, fysiska egenskaper för objektet och eventuella intäkter i nuläget och på sikt.

Vidare åligger det en eventuell köpare att själv bilda sig en uppfattning om byggnaders funktion, standard och rationalitet, skogens och markernas sammansättning, gränser m.m. Inför exekutiv auktion hålls fastighetsvisning då sådan information kan inhämtas. Utlåtandet fritar inte en köpare i något avseende från dennes undersökningsplikt enligt JB 4:19.

1.6 Bilagor

Fastighetsdatautdrag, tomtkarta, ortspris

1.7 Handräckning

Enligt uppdragsgivaren ska nedan text ingå i utlåtandet men värderingsmannen ska inte ta hänsyn till ett eventuellt behov av handräckning i sin marknadsvärdebedömning.

Om den tidigare ägaren inte har flyttat ut när du som köpare har rätt att tillträda egendomen kan du vända dig till Kronofogden och begära hjälp med handräckning (avhysning) enligt 8 kap. 18 § utsökningsbalken. En sådan handräckning är kostnadsfri för köparen när den behövs för tillträde till bostad på fastighet eller till lös egendom, t.ex. bostadsrätt eller annan nyttjanderätt. Med bostad menas alla utrymmen som används för ett normalt boende och även biutrymmen som t.ex. vind, källare och garage för privatbil. Köparen kan däremot få betala för handräckning som behövs för tillträde till annat, t.ex. särskilda förrådsbyggnader, industri- eller hyresfastighet eller för bortforsling av miljöfarligt avfall, maskiner eller bilar på tomten. Bedömning av vad som är kostnadsfritt eller inte görs alltid vid handräckningen. Kronofogden tar som huvudregel inte hand om den egendom som myndigheten bedömer som sopor. Kontakta Kronofogden för mer information om handräckning.

2 Värderingsobjektet

2.1 Fastighetsspecifika uppgifter

Fastighetsbeteckning	Ärendenummer
Eksjö Bogård 2:94	F-542-26-06
Adress	**Område**
Frickens Väg 1, 575 92 Hult, se karta.	Hult
Vägbeskrivning	**Tomtstorlek**
Huset som första hus på vänster sida.	990 m²
Upplåtelseform	**Typkod**
Äganderätt	Småhusenhet (220)
Kommentar	
Det har inte framkommit några uppgifter om pågående vitesföreläggande eller att fastigheten berörs av några skyddsbestämmelser.	

2.2 Taxeringsvärde

Uppgiftsår	Taxeringsvärde (tkr)	Byggnadsvärde (tkr)	Markvärde (tkr)
2024	1 035	848	187
Kommentar			
Taxeringsvärde bedöms vara korrekt			

2.3 Avstånd i kilometer (G = Gångavstånd)

Skola	Hållplats	Livsmedelsbutik	Affärscentrum
2 km (Hult skola)	G	G (Handlar'n)	12 km (Stora torget)

2.4 Planförhållanden

Fastigheten berörs av en byggnadsplan (06-HUL-353) från 1970.

2.5 Tomträttsavtal

Berörs inte

2.6 Fastighets- och byggnadstillbehör

Till fastigheten hör bostadsbyggnad och garage.

2.7 Servitut, samfällighetsförening, inskrivningar, nyttjanderätter etcetera

Total inteckningsbelastning är 525 000 kr fördelat på 5 digitala pantbrev.

2.8 Försäkring

Okänt

2.9 Energideklaration

Bostadsbyggnaden saknar giltig energideklaration. Det är säljaren av en byggnad eller en andel i en byggnad som i vissa fall är skyldig att låta upprätta energideklaration inför en försäljning. Om säljaren, trots köparens begäran, underlåtit att fullgöra en sådan skyldighet, får köparen senast sex månader efter sitt tillträde till byggnaden låta upprätta en energideklaration på säljarens bekostnad (6 och 14 §§ lag om energideklaration för byggnader).

2.10 Tomtbeskrivning

Tomttyp	☐ Mellantomt ☑ Hörntomt ☐ Skafttomt ☐ Ändtomt ☐ Strandtomt ☐ Strandnära tomt ☐ Finplanerad ☑ Trädgård ☐ Natur ☐ Kuperad ☐Berg
Omgivning	☐ Centralt läge ☑ Villor ☐ Parhus ☐ Radhus ☐ Fritidshus ☐ Kedjehus ☐ Flerbostadshus ☐ Lantligt läge ☐ Enskilt läge
Kommentar	Igenväxande tomt med prydnadsbuskar och spår efter gräsmatta.

2.11 Vatten/avlopp/el/fiber

Kommunalt	☑ Kommunalt vatten ☑ Kommunalt avlopp ☐ Gemensamhetsanläggning	
Elektricitet	☑ Indraget ☐ Avstängt ☐ Anslutning saknas	Uppgifter ur SGU:s register
Eget VA	☐ 1-kammarbrunn ☐ 3-kammarbrunn ☐ Sluten tank ☐ Borrad brunn ☐ Vatten saknas ☐ 2-kammarbrunn ☐ Stenkista ☐ Infiltrationsbädd ☐ Grävd brunn ☐ Avlopp saknas	
Fiber	☑ Inkopplat ☐ Finns draget till tomtgräns ☐ Anslutning saknas	
Kommentar	Enligt fastighetsägaren är utgående avloppsservis bristfällig vilket har lett till att duschrummet på BV är fuktskadat och det finns risk för att vatten läckt ut längs avloppsstammen inomhus. Enligt fastighetsägaren går det inte heller att spola ner papper och det sparas i separat behållare bredvid.	

2.12 Beskrivning huvudbyggnad

BYGGNADSTYP

Byggår	Ombyggnadsår				
1979		☑ Villa ☐ Fritidshus	☐ Friliggande ☐ Parhus	☐ Kedjehus ☐ Radhus	☐ Gavelläge ☐ Mellanläge
Byggnadstyp	1½ plans hus.				
Kommentar	Utvändig besiktning gjord från markplan.				

BYGGTEKNIK

Grundläggning	Grundmur	Stomme	Bjälklag	Fasader	Yttertak	Fönster
☐ Murar till berg	☐ Betonghålsten	☑ Trä	☑ Trä	☑ Träpanel	☐ Tegelpannor	☐ Två-glas
☐ Platta på mark	☑ Lättklinker	☐ Lättbetong	☐ Lättbetong	☐ Tegel	☑ Betongpannor	☐ 2+1-glas
☐ Grundsulor	☐ Lättbetong	☐ Lättklinker	☐ Betong	☐ Kalksandsten	☐ Plåt	☐ Tre-glas
☐ Kantförstyvnin	☐ Betong	☐ Tegel	☐ Stålbalkar	☐ Puts	☐ Papp	☑ Isolerglas
☑ Krypgrund	☐ Natursten	☐ Betong		☐ Plåt	☐ Shingel	☐ Enkelglas
☐ Plintar	☐ Tegel	☐ Timmer	Utv plåt/beslag	☐ Eternit	☐ Eternit	☐ Fasta
☐ Pålar			☐ Galvaniserad	☐ Timmer	☐ Gummiduk	☐ Innanfönster
☐ Balkgrund			☐ Plastbelagd	☐ Cementskiva	☐ Aluzink	☐ Blyinfattade
☐ Torpargrund			☑ Målade			☐ Markiser

Kommentar
Huset är i princip i originalskick.

UPPVÄRMNINGS- OCH VENTILATIONSSYSTEM

☑ Vattenburet värmesystem	☐ Öppen spis	☐ Bergvärme	☐ Värmepump (luft/luft)
☐ Ackumulatortank	☐ Öppen spis m. insats	☐ Sjövärme	☐ Värmepump (luft/vatten)
☐ Luftburet värmesystem	☑ Kamin	☐ Solvärme	☐ Fjärrvärme
☐ Direktverkande el	☐ Kakelugn	☐ Jordvärme	☑ Mek. ventilation
☑ Radiatorer	☐ Oljepanna	☐ Varmvattenberedare	☐ Självdragsventilation
☐ Golvvärme	☑ Elpanna	☐ Fastbränslepanna	☐ Ventilation m värmeåtervin

Installation år	Märke/Modell	Övrigt	Kommentar
1979	NIBE EVC 270		Det finns en utomhusdel av en äldre luftvärmepump och en braskamin i vardagsrummet.

AREOR

Boarea	Biarea	Uppgift från	Kommentar
137 m²	0 m²	Skatteverket	Uppgifterna har skälighetsbedömts och om exakt yta är viktigt så rekommenderas att utföra en uppmätning som uppfyller SS 21054:2020. Därutöver finns uteplats på baksidan, kanalplast i taket.


RUMSINDELNING

Plan	Vard.r.	Sov-rum	Kök	Matsal	Badrum	WC/Dusch	WC	Hall	Tvättst.	Klädk.	Allrum	Förråd	Pannr.	Garage
KV														
BV	1	1	1			1		1	1					
1 tr		3			1			1						
Vind														

Beskrivning

Utrymmena är hårt slitna och troligtvis från byggåret.

Planritning



KÖK (BV)

☑ Köksfläkt	☐ Elspis (gjutjärnsplattor)	☐ Inbyggd ugn	☐ Kyl	☐ Skafferi/Sval
☐ Vedspis	☐ Spishäll	☐ Inbyggd mikro	☐ Frys	☐ Köksö
☐ Gasspis	☑ Elspis (keramik/glas)	☑ Diskmaskin	☑ Kyl/Frys	

Beskrivning
Från byggåret med utbytta vitvaror. Enligt fastighetsägaren är vitvarorna 15–20 år. Spårade ekluckor och rostfri diskbänk. Matplats för 4–6 personer.

Standard	Underhållsstatus
Enkel	Köket har ett kraftigt eftersatt underhåll

DUSCHRUM (BV)

☑ WC ☐ WC-dusch	☑ Duschplats	☐ Badkar	☐ Handdukstork	☐ Tvättmaskin
☐ Bidé	☐ Duschkabin ☐ massage-/ångfunktion	☐ Bubbelbadkar	☐ Frånluftsfläkt	☐ Torktumlare
☑ Tvättställ	☐ Kommod	☐ Bastu	☐ Golvvärme	☐ Varmvattenberedare

Beskrivning
Vattenskada enligt fastighetsägaren är allt under plastmattan borttaget och man står på bjälklaget. Undertecknad har inte gått in i utrymmet. Åtgärden är gjord för att utträngande avloppsvatten ska kunna torka upp utan att sugas in i konstruktionen

Golv	Standard
Blå plastmatta (svårt skadad/underliggande konstruktion ej besiktigad)	Ej fungerande
Väggar	Underhållsstatus
Ljus våtrumstapet	Utrymmet behöver en totalrenovering.

BADRUM (1 TR)

☑ WC ☐ WC-dusch	☑ Duschplats	☑ Badkar	☐ Handdukstork	☐ Tvättmaskin
☑ Bidé	☐ Duschkabin ☐ massage-/ångfunktion	☐ Bubbelbadkar	☐ Frånluftsfläkt	☐ Torktumlare
☑ Tvättställ	☐ Kommod	☐ Bastu	☐ Golvvärme	☐ Varmvattenberedare

Beskrivning
Original från byggåret, med bänk.

Golv	Standard
Rosa plastmatta	Enkelt
Väggar	Underhållsstatus
Ljus våtrumstapet	Utrymmet har passerat sin tekniska livslängd och behöver förnyas.

TVÄTTSTUGA (BV)

☑ Tvättmaskin	☐ Mangel	☐ Groventré	☑ Varmvattenberedare
☐ Torktumlare	☐ Centrifug	☐ Förvaringsskåp	☐ Frånluftsfläkt
☑ Torkskåp	☑ Tvättbänk	☐ Duschplats	☐ Golvvärme

Beskrivning
Original från byggåret, med groventré

Golv	Standard
Blå plastmatta	Enklare
Väggar	Underhållsstatus
Blommig tapet	Utrymmet har passerat sin tekniska livslängd och behöver förnyas.

GARAGE (FRISTÅENDE)

☐ Slagport	☐ Vikport	☐ Dagvattenbrunn	☐ Gångdörr	☐ Frånluftsfläkt
☑ Vipport	☐ Takskjutport	☐ Motoriserad	☐ Uppvärmning	

Beskrivning
Byggt samtidigt som bostaden med två separata förråd. Garaget är byggt på gjuten platta, träfasad, betongtegel, visst förrådsutrymme på vind. Förråden är isolerade. Garagedörren är defekt

Golv	Standard
Betong i garage, plastmatta/nålfilt i förråd	Enklare
Väggar	**Underhållsstatus**
Gipsade väggar	Visst slitage

FÖREKOMMANDE YTSKIKT

Golv	Väggar	Tak
☑ Träparkett/Lamellgolv	☑ Tapet	☑ Målad gipsskiva
☑ Laminat/Linoleum/vinyl	☑ Målat	☐ Träpanel
☐ Trä	☐ Panel	☐ Vävklistrat, Väv-/Plastspänt
☐ Klinker	☐ Bröstpanel	☐ Pappspänt/Säckväv
☐ Skiffer	☐ Väv	☐ Akustikplattor
☑ Textilmattor	☐ Timmer	☐ Putsad/Målad betong
☐ Våtrumsmatta	☐ Putsat	☐ Målad träfiberskiva
	☐ Dekorsten/väggtegel	☐ Målade masonitskivor

Kommentar
Ytskikten är i originalskick och är i behov av förnyelse

2.13 Övrigt


Tomten innehåller mycket lösöre, dator- och fordonsdelar samt sopsäckar med okänt innehåll.

2.14 Bedömning

Villa byggd i slutet av 70-talet med stora behov av renovering och förändring av uppvärmningskälla. Problemen med avloppsservisen bör undersökas innan renoveringsarbetena påbörjas. Det finns en mindre mataffär och skola i Hult.

3 Slutlig värdebedömning

Bostadshus i Hult har en varierad prisbild där skicket är absolut viktigast. Värderingsobjektet är i vissa hänseende sämre än jämförelsematerialet som har en bottennivå om 700 tkr eller K/T om 0,7.



Undertecknad gör bedömningen att marknadsvärdet understiger bottennivån.

Med stöd av förutsättningar och villkor som är preciserade i detta utlåtande bedöms det totala marknadsvärdet för Eksjö Bogård 2:94 till

600 000 kronor
Sexhundratusen kronor

En fastighets marknadsvärde kan endast bedömas, inte bestämmas eller beräknas. På marknaden förekommer normalt en viss prisspridning vilket innebär att köpeskillingen vid en enskild överlåtelse kan avvika från det sannolika marknadsvärdet.


Värdebedömningen har aktualitet så länge fastighetens fysiska egenskaper, marknadsförutsättningar eller s.k. omvärldsfaktorer inte förändras.

Jönköping 2026-05-20

AUKTORISERAD
FASTIGHETSVÄRDERARE

SAMHÄLLSBYGGARNA

Åke Eriksson




Skala 1:50 000. SWEREF 99 TM. RH 2000.

LANTMÄTERIET

Tänk på att gränserna i kartan inte alltid stämmer överens med verkligheten och de är inte juridiskt gällande. © Lantmäteriet

N 6389161

E 607971



E 608082

N 6389090

0 10 20 30 m

Skala 1:400. SWEREF 99 TM. RH 2000.

LANTMÄTERIET

Beteckningar

Beteckning
Eksjö Bogård 2:94

UUID
909a6a50-52e9-90ec-e040-ed8f66444c3f

Fastighetsnyckel
060093351

Senaste ändringen i allmänna delen
-

Län- och kommunkod
0686

Distrikt
Hult
Socken: hult

Distriktskod
105224

Senaste ändringen i inskrivningsdelen
2026-02-12

Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen
2026-04-29

Adress

Adress

Frickens Väg 1
575 92 Hult

Inskrivningsinformation

Lagfart

Ägare	Andel	Inskrivningsdag	Akt
	1/2	2004-08-02	04/20163

Berört fång
04/20163, andel 1/2
Köp (inklusive transportköp): 2004-07-29
Köpeskilling: 460 000 SEK (avser hela fastigheten)

Ägare	Andel	Inskrivningsdag	Akt
	1/2	2004-08-02	04/20162

Berört fång
04/20162, andel 1/2
Köp (inklusive transportköp): 2004-07-29
Köpeskilling: 460 000 SEK (avser hela fastigheten)

Anteckningar

Innehåll	Inskrivningsdag	Akt
Utmätning 2025-10-02, 290 193 sek, beslutsnummer 12254920155	2025-10-06	D-2025-00358744:1

Innehåll	Inskrivningsdag	Akt
Anmärkningar Avser inteckning 80/994 Avser inteckning 89/2815 Avser inteckning 89/2816 Avser inteckning 89/2817 Avser inteckning 89/5665		
Utmätning 2025-10-02, 290 193, beslutsnummer 12254920858	2025-10-06	D-2025-00358745:1
Förordnande att hela fastigheten ska säljas	2026-02-11	D-2026-00048253:1

Inteckningar

Totalt antal inteckningar: 5
Totalt belopp: 525 000 SEK

Nr	Belopp	Inskrivningsdag	Akt
1	270 200 SEK	1980-02-20	80/994
2	81 800 SEK	1989-04-19	89/2815
3	126 000 SEK	1989-04-19	89/2816
4	27 000 SEK	1989-04-19	89/2817
5	20 000 SEK	1989-08-30	89/5665

Ajourförande inskrivningsmyndighet

Myndighet
Lantmäteriet

Kontorbeteckning
Eksjö

Telefonnummer
0771-63 63 63

E-mail
fastighetsinskrivning@lm.se

Planer, bestämmelser och fornlämningar

Plan

Plan	Datum	Akt
Byggnadsplan Hults stationssamhälle,del av	1970-06-04	06-HUL-353

Anmärkningar
Genomförandetiden har utgått

Taxeringsenheter

Småhustaxeringsenhet

Typkod	Taxeringsenhetsnummer	Samtaxerad	Typ av fastighet
Småhusenhet, bebyggd (220)	348471-3	Nej	Fastighet

Taxeringsår	Taxeringsvärde	därav byggnadsvärde	därav markvärde
2024	1 035 000 SEK	848 000 SEK	187 000 SEK

Taxerade ägare	Andel	Juridisk form
	1 / 2	Fysisk person
	1 / 2	Fysisk person

Taxerade ägare	Andel	Juridisk form

Allmänna delen

Åtgärd

Fastighetsrättsliga åtgärder	Datum	Akt
Avstyckning	1974-06-13	06-HUL-396

Ursprung

Eksjö Bogård 2:40

Läge, Karta

Område	Typ	N (SWEREF99 TM)	E (SWEREF99 TM)
1	Markområde	6389125.5	508025.0

Fastighetsgränser som visas i denna tjänst är inte juridiskt bindande.

Areal

Område	Totalareal	Därav landareal	Därav vattenareal
Total	990 m^2	990 m^2	0 m^2

Tidigare beteckningar

Beteckning	Omregistreringsdatum	Akt
F-Hult Bogård 2:94	1995-03-01	0686-428

Källa: Lantmäteriet

© Metria Kontakta oss Metria, Box 30016, 104 25 Stockholm, Sverige

ValueringsData

Småhusfastigheter

Datum: 2026-05-20



Källa: Lantmäteriet; Småhusfastigheter
Värderingsdata, Norra Torggatan 1, 434 30 KUNGSBACKA, Tel: +46 300 735 70

2026-05-20 16:30

Köpinformation														
#	Kommun	Värdeomr	Fastighet	Typkod	Areal	Boarea	Värdeyta	Nyår	Värdeår	Stdp	Strand	Pris	Köpedatum	Kr/Kvm	K/T
1	Eksjö		BJÖRNSTORP 1:101	220	1815	132	143	1973	1973	34	04	2625	2021-10-15	19886	2.27
10	Eksjö		BOGÅRD 9:6	220	1420	115	131	1965	1965	30	04	775	2021-12-23	6739	0.85
2	Eksjö		BJÖRNSTORP 1:66	220	1161	63	75	1952	1952	24	04	925	2022-01-28	14683	1.81
8	Eksjö		BOGÅRD 2:56	220	1034	108	108	1973	1973	31	04	1175	2022-01-31	10880	1.34
3	Eksjö		BJÖRNSTORP 1:93	220	1032	117	137		1980	36	04	2300	2022-03-01	19658	1.92
6	Eksjö		BOGÅRD 1:35	220	1933	160	167	1920	1929	32	04	2325	2022-04-13	14531	2.30
5	Eksjö		BOGÅRD 1:34	220	1433	110	130	1967	1967	34	04	1250	2022-07-01	11364	1.21
4	Eksjö		BOGÅRD 1:16	220	987	71	85	1920	1929	32	04	1475	2022-08-01	20775	2.24
7	Eksjö		BOGÅRD 2:37	220	1851	80	96		1945	23	04	1200	2022-08-31	15000	2.14
16	Eksjö	0	BJÖRNSTORP 1:75	220	1213	97	116	1968	1968	31	04	1300	2022-09-19	13402	1.33
14	Eksjö	0	BJÖRNSTORP 1:57	220	1015	81	97	1968	1968	30	04	725	2023-01-02	8951	1.04
13	Eksjö	0	BJÖRNSTORP 1:14	220	4482	145	152	1909	1929	27	04	1200	2023-04-03	8276	1.39
15	Eksjö	0	BJÖRNSTORP 1:58	220	2557	237	257	1945	1951	44	04	3500	2023-05-29	14768	2.13
20	Eksjö	0	BOGÅRD 2:57	220	1055	132	134	1973	1973	37	04	1150	2023-06-30	8712	1.03
21	Eksjö	0	BOGÅRD 2:96	220	1202	117	130	1981	1981	31	04	700	2023-09-08	5983	0.66
17	Eksjö	0	BJÖRNSTORP 1:87	220	1360	94	98	1967	1967	46	04	1825	2023-11-15	19415	1.96
18	Eksjö	0	BOGÅRD 1:28	220	1252	80	96	1948	1948	31	04	935	2023-11-20	11688	1.34
19	Eksjö	0	BOGÅRD 1:28	220	1252	80	96	1948	1948	31	04	935	2023-11-20	11688	1.34
11	Eksjö	0	BJÖRNSTORP 1:107	220	848	147	160	1979	1979	32	04	1300	2024-01-26	8844	1.12
12	Eksjö	0	BJÖRNSTORP 1:121	220	900	110	110	1983	1983	35	04	1360	2024-06-10	12364	1.32
26	Eksjö	0686009	BJÖRNSTORP 1:81	220	1498	92	110	1968	1968	30	04	800	2024-07-12	8696	0.98
22	Eksjö	0	BOGÅRD 2:96	220	1202	117	130	1981	1981	31	04	1900	2024-08-28	16239	1.79
24	Eksjö	0686009	BJÖRNSTORP 1:119	220	828	126	135	1982	1982	34	04	1300	2024-09-02	10317	1.13
27	Eksjö	0686009	BOGÅRD 1:13	220	1256	59	60		1935	30	04	715	2024-10-18	12119	1.38
23	Eksjö	0686009	BJÖRNSTORP 1:108	220	726	138	138		1980	35	04	1660	2024-10-31	12029	1.43
32	Eksjö	0686009	BOGÅRD 2:95	220	821	158	158		1980	35	04	1600	2024-12-16	10127	1.28
29	Eksjö	0686009	BOGÅRD 10:1	220	2292	139	143	1920	1953	35	04	1450	2024-12-30	10432	1.40
31	Eksjö	0686009	BOGÅRD 2:74	220	1120	149	150	1973	1973	34	04	1400	2025-01-15	9396	1.21
28	Eksjö	0686009	BOGÅRD 1:28	220	1252	80	96	1948	1948	31	04	985	2025-01-24	12313	1.41
33	Eksjö	0686009	BOGÅRD 5:1	220	1327	131	134	1909	1930	45	04	2200	2025-04-16	16794	2.07
25	Eksjö	0686009	BJÖRNSTORP 1:68	220	1891	150	150	1975	1975	25	04	750	2025-06-23	5000	0.80
34	Eksjö	0686009	SMEDHEMMET 1:3	220	1870	167	167	1986	1986	43	04	2450	2025-10-30	14671	1.60
30	Eksjö	0686009	BOGÅRD 2:56	220	1034	108	108	1973	1973	31	04	1375	2026-04-27	12731	1.57