Kronofogden

2026-05-25

FASTIGHETSEKONOMI
ÅKE RAGNAR ERIKSSON AB

Bedömning av marknadsvärde

Tranås Pantern 13



E-postadress: **kontakt@kronofogden.se**
Telefon: **0771-73 73 00**
www.kronofogden.se

Fastighetsekonomi Åke Ragnar Eriksson AB
Box 362, 551 15 Jönköping
Tel 036-12 67 11

1 Uppdrag

1.1 Uppdragsgivare

Kronofogdemyndigheten, Försäljning Syd

1.2 Uppdrag

Ändamålet är att beskriva och bedöma värderingsobjektets marknadsvärde som beslutsunderlag inför eventuell exekutiv försäljning. Med marknadsvärde avses det mest sannolika priset för en fastighet vid en viss angiven värdetidpunkt på en fri och öppen marknad.

1.3 Värdetidpunkt

Maj 2026

1.4 Inspektion

Besiktning och inventering utfördes den 19 maj 2026 tillsammans med fastighetsägaren. Uppdragsgivaren har tillhandahållit utdrag ur fastighetsregistret. Uppgifterna har kompletterats med fastighetsägarens information och dennes handlingar.

1.5 Förutsättningar och förbehåll för värdeutlåtandet

Undertecknad ansvarar inte för oriktiga värdebedömningar som beror på felaktiga eller ofullständiga sakuppgifter erhållna av annan. Bifogade utdrag från Lantmäteriet och uppgifter från kommuner eller andra myndigheter förutsätts vara korrekta om inget annat påpekats i beskrivningen. Uppgifter från ägare/ägarrepresentant eller hyresgäst/arrendator som inte kan kontrolleras på ett annat sätt, kan ändå redovisas i beskrivning/värdering och behandlas som en tillhandahållen uppgift. Enligt uppdragsgivaren ska inte förekomst av förmedlingsuppdrag redovisas.

Fastighetsbeskrivningen avser att enbart ge en översiktlig information av värderingsobjektet. Med besiktning avses inte funktionskontroll av byggnadskonstruktioner, befintlig utrustning eller fast inredning. Om kännedom finns om fel/skada eller miljöpåverkan, påpekas detta i beskrivning. Även om skada, fel eller miljöpåverkan finns, kan inte värderingsmannen hållas ansvarig för omfattning eller kostnadsbedömning, då detta kräver särskild utredning och ej ingår i uppdraget. Ansvar tas således inte för fel, skador eller miljöpåverkan.

Den beskrivning som sker av objektet i värdeutlåtandet, grundar sig på den okulära besiktning som sker av objektet, samt offentlig information, information från ägare, representant, hyresgäst eller arrendator enligt ovan. Brister eller fel i beskrivning ska påpekas för berörd värderingsman före den exekutiva auktionen. Underlaget för värdebedömningen sker utifrån ortsprismaterial, kalkyler mm. Om relevant underlag inte kan tillhandahållas, sker värdebedömningen utifrån de erfarenheter värderingsmannen har från liknande objekt. Bedömningen görs av värderingsmannen utifrån tillgänglig information, läge, fysiska egenskaper för objektet och eventuella intäkter i nuläget och på sikt.

Vidare åligger det en eventuell köpare att själv bilda sig en uppfattning om byggnaders funktion, standard och rationalitet, skogens och markernas sammansättning, gränser m.m. Inför exekutiv auktion hålls fastighetsvisning då sådan information kan inhämtas. Utlåtandet fritar inte en köpare i något avseende från dennes undersökningsplikt enligt JB 4:19.

1.6 Bilagor

Fastighetsdatautdrag, tomtkarta, ortspris

1.7 Handräckning

Enligt uppdragsgivaren ska nedan text ingå i utlåtandet men värderingsmannen ska inte ta hänsyn till ett eventuellt behov av handräckning i sin marknadsvärdebedömning.

Om den tidigare ägaren inte har flyttat ut när du som köpare har rätt att tillträda egendomen kan du vända dig till Kronofogden och begära hjälp med handräckning (avhysning) enligt 8 kap. 18 § utsökningsbalken. En sådan handräckning är kostnadsfri för köparen när den behövs för tillträde till bostad på fastighet eller till lös egendom, t.ex. bostadsrätt eller annan nyttjanderätt. Med bostad menas alla utrymmen som används för ett normalt boende och även biutrymmen som t.ex. vind, källare och garage för privatbil. Köparen kan däremot få betala för handräckning som behövs för tillträde till annat, t.ex. särskilda förrådsbyggnader, industri- eller hyresfastighet eller för bortforsling av miljöfarligt avfall, maskiner eller bilar på tomten. Bedömning av vad som är kostnadsfritt eller inte görs alltid vid handräckningen. Kronofogden tar som huvudregel inte hand om den egendom som myndigheten bedömer som sopor. Kontakta Kronofogden för mer information om handräckning.

2 Värderingsobjektet

2.1 Fastighetsspecifika uppgifter

Fastighetsbeteckning	Ärendenummer
Tranås Pantern 13	F-571-26-06
Adress	**Område**
Götgatan 23, 573 39 Tranås, se bilaga.	Söder
Vägbeskrivning	**Tomtstorlek**
Huset ligger mellan Torsgatan och Ekbergsgatan.	746 m²
Upplåtelseform	**Typkod**
Äganderätt	Småhusenhet (220)
Kommentar	
Det har inte framkommit några uppgifter om pågående vitesföreläggande eller att fastigheten berörs av några skyddsbestämmelser.	

2.2 Taxeringsvärde

Uppgiftsår	Taxeringsvärde (tkr)	Byggnadsvärde (tkr)	Markvärde (tkr)
2024	1 208	775	433
Kommentar			
Taxeringsvärde bedöms vara korrekt			

2.3 Avstånd i kilometer (G = Gångavstånd)

Skola	Hållplats	Livsmedelsbutik	Affärscentrum
G km (Ängarydsskolan)	G	G	G (Hylands torg)

2.4 Planförhållanden

Fastigheten berörs av en stadsplan (06-TRS-129) från 1932.

2.5 Tomträttsavtal

Berörs inte

2.6 Fastighets- och byggnadstillbehör

Fastigheten innehåller ett garage och en bostadsbyggnad.

2.7 Servitut, samfällighetsförening, inskrivningar, nyttjanderätter etcetera

Total inteckningsbelastning är 492 000 kr fördelat på 6 digitala pantbrev.

2.8 Försäkring

Okänt

2.9 Energideklaration

Bostadsbyggnaden saknar giltig energideklaration. Det är säljaren av en byggnad eller en andel i en byggnad som i vissa fall är skyldig att låta upprätta energideklaration inför en försäljning. Om säljaren, trots köparens begäran, underlåtit att fullgöra en sådan skyldighet, får köparen senast sex månader efter sitt tillträde till byggnaden låta upprätta en energideklaration på säljarens bekostnad (6 och 14 §§ lag om energideklaration för byggnader).

2.10 Tomtbeskrivning

Tomttyp	☑ Mellantomt ☐ Hörntomt ☐ Skafttomt ☐ Ändtomt ☐ Strandtomt ☐ Strandnära tomt ☐ Finplanerad ☑ Trädgård ☐ Natur ☐ Kuperad ☐Berg
Omgivning	☐ Centralt läge ☑ Villor ☐ Parhus ☐ Radhus ☐ Fritidshus ☐ Kedjehus ☑ Flerbostadshus ☐ Lantligt läge ☐ Enskilt läge
Kommentar	På tomten finns odlingar och bäddar.

2.11 Vatten/avlopp/el/fiber

Kommunalt	☑ Kommunalt vatten ☑ Kommunalt avlopp ☐ Gemensamhetsanläggning	
Elektricitet	☑ Indraget ☐ Avstängt ☐ Anslutning saknas	Uppgifter ur SGU:s register
Eget VA	☐ 1-kammarbrunn ☐ 3-kammarbrunn ☐ Sluten tank ☐ Borrad brunn ☐ Vatten saknas ☐ 2-kammarbrunn ☐ Stenkista ☐ Infiltrationsbädd ☐ Grävd brunn ☐ Avlopp saknas	
Fiber	☑ Inkopplat ☐ Finns draget till tomtgräns ☐ Anslutning saknas ☐ Okänt	
Kommentar		

2.12 Beskrivning huvudbyggnad

BYGGNADSTYP

Byggår	Ombyggnadsår				
1917	1960	☑ Villa ☐ Fritidshus	☑ Friliggande ☐ Parhus	☐ Kedjehus ☐ Radhus	☐ Gavelläge ☐ Mellanläge
Byggnadstyp	1½ plans hus med källardel.				
Kommentar	Utvändig besiktning gjord från markplan samt balkong, vindsutrymmet genom lucka				

BYGGTEKNIK

Grundläggning	Grundmur	Stomme	Bjälklag	Fasader	Yttertak	Fönster
☐ Murar till berg	☐ Betonghålsten	☑ Trä	☑ Trä	☐ Träpanel	☐ Tegelpannor	☑ Två-glas
☐ Platta på mark	☐ Lättklinker	☐ Lättbetong	☐ Lättbetong	☐ Tegel	☑ Betongpannor	☐ 2+1-glas
☐ Grundsulor	☐ Lättbetong	☐ Lättklinker	☐ Betong	☐ Kalksandsten	☐ Plåt	☐ Tre-glas
☐ Kantförstyvnin	☐ Betong	☐ Tegel	☐ Stålbalkar	☑ Puts	☐ Papp	☐ Isolerglas
☑ Krypgrund	☐ Natursten	☐ Betong		☐ Plåt	☐ Shingel	☐ Enkelglas
☐ Plintar	☑ Tegel	☐ Timmer	Utv plåt/beslag	☐ Eternit	☐ Eternit	☐ Fasta
☐ Pålar			☐ Galvaniserad	☐ Timmer	☐ Gummiduk	☐ Innanfönster
☐ Balkgrund			☐ Plastbelagd	☐ Cementskiva	☐ Aluzink	☐ Blyinfattade
☐ Torpargrund			☑ Målade			☐ Markiser

Kommentar

Utvändig beklädnad av ljus puts (slät- eller spritputs). Sockel, knutar (hörnkedjor), fönsteromfattningar och takfotsdetaljer är utförda i puts och avfärgade i en kontrasterande rosa/aprikos kulör. Trädetaljer behöver underhållas för att fortsätta fungera. En trasig glasruta. Vindsisoleringen utgörs av spån och det verkar saknas isolering i det nedre taksegmentet.

UPPVÄRMNINGS- OCH VENTILATIONSSYSTEM

☑ Vattenburet värmesystem	☐ Öppen spis	☐ Bergvärme	☐ Värmepump (luft/luft)
☐ Ackumulatortank	☐ Öppen spis m. insats	☐ Sjövärme	☐ Värmepump (luft/vatten)
☐ Luftburet värmesystem	☐ Kamin	☐ Solvärme	☑ Fjärrvärme
☐ Direktverkande el	☐ Kakelugn	☐ Jordvärme	☑ Självdragsventilation
☑ Radiatorer	☐ Oljepanna	☐ Varmvattenberedare	☐ Mek. ventilation ☐ F ☐ FT
☐ Golvvärme	☐ Elpanna	☐ Fastbränslepanna	☐ Ventilation m värmeåtervin

Installation år	Märke/Modell	Övrigt	Kommentar
Ca 20–30 år	Alfa Laval		

AREOR

Boarea	Biarea	Uppgift från	Kommentar
102 m²	10 m²	Skatteverket	Uppgifterna har skälighetsbedömts och om exakt yta är viktigt så rekommenderas att utföra en uppmätning som uppfyller SS 21054:2020


RUMSINDELNING

Plan	Vard.r.	Sov-rum	Kök	Matsal	Badrum	WC/Dusch	WC	Hall	Tvättst.	Klädk.	Allrum	Förråd	Pannr.	Garage
KV													1	
BV	1		1				1	1						
1 tr		2				1						1		
Vind														

Beskrivning

Sidovinden är inredd som sovrum. Huvuddelen av utrymmena härrör från renoveringen på 60-talet.

Planlösning



KÖK (BV)

☑ Köksfläkt	☐ Elspis (gjutjärnsplattor)	☐ Inbyggd ugn	☐ Kyl	☐ Skafferi/Sval
☐ Vedspis	☐ Spishäll	☐ Inbyggd mikro	☐ Frys	☐ Köksö
☐ Gasspis	☑ Elspis (keramik/glas)	☐ Diskmaskin	☑ Kyl/Frys	

Beskrivning

Kökssnickerierna utgörs av ett platsbyggt kök där stommar, dörrar och lådfronter är bevarade originaldelar från 1960-talet. Överskåpen är platsbyggda i fullhöjd upp till taket. Skåpsluckorna är av klassisk överfalsad modell och lådorna har den för tidsperioden typiska integrerade grepplisten i trä i ovankant. Hela köksinredningen har i modern tid vitmålats och försetts med nyare bygelhandtag i metall. Matplats för 4 personer. Spis ca 15 år.

Standard	Underhållsstatus
Enkel	Det finns mindre skador och den kaklade väggen vid blandaren är tejpad för att förhindra läckage.

DUSCHRUM (1 TR)

☑ WC ☐ WC-dusch	☑ Duschplats	☐ Badkar	☐ Handdukstork	☐ Tvättmaskin
☐ Bidé	☐ Duschkabin ☐ massage-/ångfunktion	☐ Bubbelbadkar	☐ Frånluftsfläkt	☐ Torktumlare
☑ Tvättställ	☐ Kommod	☐ Bastu	☐ Golvvärme	☐ Varmvattenberedare

Beskrivning
Renoverat för 30 år sedan. Utrustad med en rundad duschhörna försedd med skjutdörrar.

Golv	Standard
Blågrå våtrumsmatta	Enkelt
Väggar	Underhållsstatus
Blåmarmorerad våtrumstapet	Visst slitage

WC (BV)

☑ WC	☐ Bidé	☑ Tvättställ	☐ Varmvattenberedare

Beskrivning
Renoverat för ca 25 år sedan med WC, handfat och spegelskåp

Golv	Standard
Våtrumsmatta	Enklare
Väggar	Underhållsstatus
Beige tapet	Visst slitage

TVÄTTSTUGA/ PANNRUM (KV)

☑ Tvättmaskin	☐ Mangel	☐ Groventré	☑ Varmvattenberedare
☑ Torktumlare	☐ Centrifug	☐ Förvaringsskåp	☐ Frånluftsfläkt
☐ Torkskåp	☐ Tvättbänk	☐ Duschplats	☐ Golvvärme

Beskrivning
Äldre källardel med visst putssläpp i nederkant, inspektionslucka till krypgrunden, maskiner ca 10 år

Golv	Standard
Målad betong	Enklare
Väggar	Underhållsstatus
Grovputsade och vitmålade betong- och tegelväggar	Visst slitage

GARAGE (FRISTÅENDE)

☐ Slagport	☐ Vikport	☐ Dagvattenbrunn	☐ Gångdörr	☐ Frånluftsfläkt
☑ Vipport	☐ Takskjutport	☐ Motoriserad	☐ Uppvärmning	

Beskrivning
Byggnaden byggdes på 70-talet och utgörs av ett helt öppet och sammanhängande dubbelgarage om ca 45 m² BYA Uppställningsytan har ett plant, gjutet betonggolv och nås exteriört via två separata vipportar. Låglutande pulpettak med sarg. Sargen uppvisar omfattande och djupgående rötskador och taket måste undersökas närmare.

Golv	Standard
Omålad betong	Enklare
Väggar	Underhållsstatus
Yttervägg av kalksandsten, innerskikt av gipsskivor	Visst slitage

FÖREKOMMANDE YTSKIKT

Golv	Väggar	Tak
☑ Träparkett/Lamellgolv	☑ Tapet	☑ Målad gipsskiva
☑ Laminat/Linoleum/vinyl	☑ Målat	☑ Träpanel
☐ Trä	☐ Panel	☐ Vävklistrat, Väv-/Plastspänt
☐ Klinker	☑ Bröstpanel	☑ Pappspänt/Säckväv
☐ Skiffer	☐ Väv	☐ Akustikplattor
☐ Textilmattor	☐ Timmer	☐ Putsad/Målad betong
☐ Våtrumsmatta	☐ Putsat	☐ Målad träfiberskiva
	☐ Dekorsten/väggtegel	☐ Målade masonitskivor


Kommentar
Ytskikten är äldre och slitna.

2.13 Bedömning

Fastigheten utgörs av en mindre enfamiljsvilla med ett centralt och attraktivt läge i Tranås tätort. Bostaden byggdes 1917 och det tillhörande dubbelgaraget på 70-talet. Byggnaderna uppvisar en stabil grund-konstruktion men har ett påtagligt utvändigt underhållsbehov avseende dränering, sockelputs samt garagets taksarg (rötskador). De invändiga ytskikten och installationerna är av äldre årgång och påvisar slitage.

3 Slutlig värdebedömning

Värderingsobjektets storlek avviker från den genomsnittliga villan och därför inkluderas större bostadshus för att bättre kunna avgöra prisutvecklingen.



Som K/T-analysen visar så är utvecklingen neutral för både området och mindre hus på Söder. Köpet under miljonen på Sveagatan 34 (Tigern 6) hade ett utropspris om 1,65 miljoner så det bedöms inte ha sålts på marknadsmässiga grunder eller så upptäcktes skador på det, därför har det gallrats i ovanstående diagram.

Värderingsobjektet bedöms något sämre än genomsnittet (obeaktat storleken) och ovanstående K/T-analys indikerar ett genomsnittsvärde om 1,56 miljoner som justeras ner 10 %.

Med stöd av förutsättningar och villkor som är preciserade i detta utlåtande bedöms det totala marknadsvärdet för Tranås Pantern 13 till

1 400 000 kronor
En miljon fyrahundratusen kronor

En fastighets marknadsvärde kan endast bedömas, inte bestämmas eller beräknas. På marknaden förekommer normalt en viss prisspridning vilket innebär att köpeskillingen vid en enskild överlåtelse kan avvika från det sannolika marknadsvärdet.


Värdebedömningen har aktualitet så länge fastighetens fysiska egenskaper, marknadsförutsättningar eller s.k. omvärldsfaktorer inte förändras.

Jönköping 2026-05-25

AUKTORISERAD
FASTIGHETSVÄRDERARE

SAMHÄLLSBYGGARNA


Åke Eriksson


N 6433768
E 497561
N
Nya griftegården
Gamla griftegården
Götgatan 23
Tranås
Tranåskvarn
Hubbarp
Ströms holmen
Torget
Östanåparken
Åsvallehult
Ekberget
Hemb.gård
Vårdcentral
Skola
Sporthall
Parkhallen
Tingshuset
Stadshuset
Vårdo
Ms
Fraktgatan
Storgatan
Västra vägen
Östra vägen
Ringvägen
Hubbarpsvägen
Götgatan
Torggatan
Majorsgatan
Norrlandsgatan
Hermelinsgatan
Floragatan
Smedjegatan
Parkvägen
Ydrevägen
Hammarvägen
Hammparken
Junkaremålens strand
Hubbarpsskolan
Ångaryds förskola
Hagadals förskola
Tranås kyrka
Församlingshemmet
Vårdnäset
Ångarydsskolan
Brunnsparkskyrkan
Lukas förskola
Nötskrikans förskola
Bergets förskola
Holavedsgymnasiet
Skogsgläntans förskola
Åsvallehults förskola
Norrskolan
Rikets sal
Scoutstugan
Säby gamla prästgård
Ekliden
Tranås
0
200
400
600 m
Skala 1:10 000, SWEREF 99 TM, RH 2000.
N 6431138
E 499451
LANTMÄTERIET

Tänk på att gränserna i kartan inte alltid stämmer överens med verkligheten och de är inte juridiskt gällande. © Lantmäteriet

N 6431796

E 498128



E 498239

N 6431725

0 10 20 30 m

Skala 1:400, SWEREF 99 TM, RH 2000.

LANTMÄTERIET

Beteckningar

Beteckning
Tranås Pantern 13

UUID
909a6a50-e825-90ec-e040-ed8f66444c3f

Fastighetsnyckel
060131555

Senaste ändringen i allmänna delen
-

Län- och kommunkod
0687

Distrikt
Säby

Distriktskod
105284

Senaste ändringen i inskrivningsdelen
2014-03-13

Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen
2026-04-08

Adress

Adress

Götgatan 23
573 39 Tranås

Inskrivningsinformation

Lagfart

Ägare	Andel	Inskrivningsdag	Akt
	1/1	2011-08-12	11/18243

Berört fång
11/18243, andel 1/1
Gåva: 2011-07-05
Ingen köpeskilling redovisad

Inteckningar

Totalt antal inteckningar: 6 Totalt belopp: 492 000 SEK

Nr	Belopp	Inskrivningsdag	Akt
1	100 000 SEK	1982-02-03	82/715
2	30 000 SEK	1982-02-03	82/716
3	50 000 SEK	1983-11-16	83/6751
4	220 000 SEK	2011-09-07	11/20326
5	50 000 SEK	2013-10-30	13/23528
6	42 000 SEK	2014-03-13	14/4923

Ajourförande inskrivningsmyndighet

Myndighet
Lantmäteriet

Kontorbeteckning
Eksjö

Telefonnummer
0771-63 63 63

E-mail
fastighetsinskrivning@lm.se

Planer, bestämmelser och fornlämningar

Plan

Plan	Datum	Akt
Stadsplan Tranås stad	1932-12-02	06-TRS-129

Anmärkningar

Genomförandetiden har utgått

Tomtindelning Pantern	1934-12-18	0687K-2/1935

Taxeringsenheter

Småhustaxeringsenhet

Typkod	Taxeringsenhetsnummer	Samtaxerad	Typ av fastighet
Småhusenhet, bebyggd (220)	402161-6	Nej	Fastighet

Taxeringsår	Taxeringsvärde	därav byggnadsvärde	därav markvärde
2024	1 208 000 SEK	775 000 SEK	433 000 SEK

Taxerade ägare	Andel	Juridisk form
	1 / 1	Fysisk person

Allmänna delen

Åtgärd

Fastighetsrättsliga åtgärder	Datum	Akt
Avsöndring KB	1912-02-10	06-SÄB-1612
Tomtmätning	1959-09-18	0687K-53/1959

Ursprung

Tranås Tranås 2:144

Läge, Karta

Område	Typ	N (SWEREF99 TM)	E (SWEREF99 TM)
1	Markområde	6431760.1	498176.8

Fastighetsgränser som visas i denna tjänst är inte juridiskt bindande.


Areal

Område	Totalareal	Därav landareal	Därav vattenareal
Total	746 m^2	746 m^2	0 m^2

Tidigare beteckningar

Beteckning	Omregistreringsdatum	Akt
F-Tranås Pantern:13	1995-03-01	0686-428
F-Tranås Stg:162	1935-04-26	
F-Säby Åsvallehult 1:159	1929-06-20	

© Metria Kontakta oss Metria, Box 30016, 104 25 Stockholm, Sverige


Småhus:
Typkod 220, 221
Typkod 200, 201
Typkod 210 - 213
Typkod 222 - 299
Säbyvägen
Björkgatan
Hagadalsgatan
Länsmansgatan
Länsmansgatan
Ekbergsgatan
Vasagatan
Industrigatan
Kanalgatan
Forsgatan
Ekliden
Söderlingsgatan
Göingatan
127
23
Nils Krummes gata
Sveagatan
Kanalgatan
Östra Vägen
Östra Vägen
Östra Vägen
Ekbergsparkens naturreservat
Åsvallehultsbron
Toståsvägen
Hjälmarydsvägen
Spårgatan
Nils Krummes gata
Jehovas vittnen, Rikets sal
Förskolan Åsvallehult
117
118
Ulfsparregatan
Sveagatan
Decembergatan
Maigatan
Marsgatan
Februarigatan
Fröafallsvägen
Fröafallsvägen
Augustigatan
Lövängsgatan
Blåsippsgatan
Ekliden
Genvägen
Toståsvägen
Hjälmaretorpsvägen

Köpinformation															
#	Kommun	Värdeomr	Fastighet	Typkod	Areal	Boarea	Värdeyta	Nyår	Värdeår	Stdp	Strand	Pris	Köpedatum	Kr/Kvm	K/T
27	Tranås		GRIPEN 1	220	756	108	122	1961	1961	32	04	2295	2020-05-29	21250	
23	Tranås		GRÄVLINGEN 10	220	1153	112	127	1938	1938	31	04	2150	2020-06-01	19196	
36	Tranås		HJORTEN 9	220	902	113	127	1955	1955	25	04	1800	2022-01-13	15929	1.41
78	Tranås	0	HJORTEN 10	220	858	120	134	1951	1951	27	04	1625	2023-03-15	13542	0.91
90	Tranås	0	LOKATTEN 7	220	413	134	151	1913	1929	30	04	2150	2023-09-01	16045	1.49
81	Tranås	0	HJORTEN 9	220	902	113	127	1955	1955	25	04	1800	2024-03-28	15929	1.41
127	Tranås	0687026	TIGERN 6	220	747	103	113	1916	1929	29	04	895	2025-05-08	8689	0.69
118	Tranås	0687026	GRIPEN 3	220	828	133	148	1950	1950	33	04	2450	2025-09-26	18421	1.40
117	Tranås	0687026	GRIPEN 1	220	756	108	122	1961	1961	32	04	2300	2025-11-14	21296	1.41