

Från: [REDACTED]
Skickat: den 4 november 2025 08:51
Till: [REDACTED]
Ämne: Tvärslätt 1:22

Angående Tvärslätt 1:22 är där idag en liten belastning. Enligt en inspektion från 2010;

Disk och tvättavlopp avleds till rensbrunn och stenkista. Anläggningen uppfyller inte dagens krav, men så länge utsläppsmängden till avloppsanläggningen är så liten ställer miljöskyddskontoret inga krav på att åtgärder vidtas. Vid ägarbyte, tillbyggnad eller förändring av VA-installationer ska anläggningen förbättras.

Vid uppföljande tillsyn 2016 såg den ut som vid inventeringen 2010.
Fastigheten är bebodd, men ägaren är enligt egna ord sällan där och använder huset enbart för att sova i.

Återkom gärna vid fler frågor, tankar och funderingar!

Med vänliga hälsningar

[REDACTED]
Miljöskyddsinspektör

Alingsås kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Bygg - och miljöavdelningen
Sveagatan 12, 441 32 Alingsås

E-post: [REDACTED]
[REDACTED]

