

JÆGER & J:SON

BR-LGH NR 99-2345-1-3 I BRF KÅKEN BERGSUNDS STRAND 15

STOCKHOLMS KOMMUN

Bergsunds Strand 15, 1 tr, 117 38 Stockholm



Marknadsvärdebedömning

Januari 2025

F-2076-24-01

Adress

Box 145
182 12 DANDERYD

Telefon

08-41 00 30 43

Org nr

969776-2459

E-post

info@jjson.se

Hemsida

www.jjson.se

1 UPPDRAG

1.1 Uppdragsgivare

Kronofogden

Mellersta Försäljningsteamet / Box 737

791 29 Falun

1.2 Uppdrag

Uppdraget är att bedöma bostadsrättslägenhetens marknadsvärde inför eventuell exekutiv auktion.

"Marknadsvärde är det bedömda belopp för vilket en tillgång eller skuld borde kunna överlåtas vid värdetidpunkten mellan en villig köpare och en villig säljare i oberoende ställning till varandra, efter sedvanlig marknadsföringstid, där parterna har handlat kunnigt, insiktsfullt och utan tvång."

Vid den tänkta försäljningen får inte föreligga något tvång att överlåta objektet och inte några speciella partsrelationer.

Värderingen utförs med ortsprismetoden vilket innebär jämförelser av köpeskillingar för objekt liknande värderingsobjektet, samt utifrån erfarenhetsmässig kännedom om efterfrågesituationen. Härvid beaktas såväl värderingsobjektets läge som dess egenskaper och förutsättningar.

1.3 Värdetidpunkt

Marknadsvärdet hänför sig till värdetidpunkten januari 2025.

1.4 Inspektion

Bostadsrättslägenheten inspekterades 2025-01-10 av Nina Littunen. Vid inspektionen närvarade personal från Kronofogdemyndigheten.

Då lägenhetsinnehavaren inte närvarade vid inspektionstillfället baseras uppgifter om ytskikt, maskinell utrustning mm delvis på värderingsmannens egna antaganden.

Värdebedömningen grundar sig på objektets standard och skick vid inspektionstillfället.

Objekt-specifika informationer och uppgifter samt eventuella handlingar är lämnade av bostadsrättsföreningen.

Den utförda inspektionen utgörs av en enklare okulär syn av lägenheten och kan jämföras med den syn som en spekulant, utan speciell byggteknisk kunskap, utför inför ett förvärf av objektet.

2 VÄRDERINGSOBJEKTET

2.1 Objektsspecifika uppgifter

Bostadsrättsförening:	Brf Kåken Bergsunds Strand 15
Lägenhetsnummer:	99-2345-1-3
Skatteverkets lghs nr:	1102
Adress:	Bergsunds Strand 15, 117 38 Stockholm
Kommun:	Stockholms kommun
Område:	Södermalm-Hornstull
Lägenhetsinnehavare:	F-2076-24-01
Lägenhetsstorlek:	1 rum och kök
Lägenhetsarea:	32 m ²
Månadsavgift:	1 412 kronor/månad
Internetuppkoppling:	165 kronor/månad
Summa:	1 577 kronor/månad
Insatsandel:	1,73797 %
Andelstal årsavgift:	1,73797 %
Saldo inre fond:	Tillämpas ej

Den ovanstående angivna arean, månadsavgiften och andelstalen är hämtade ur föreningens mäklarbild avseende förhållandena per 2025-01-09. Jaeger&J:son tar inget ansvar för dessa uppgifter.

2.2 Allmänt

Enkelsidig lägenhet om 1 rum och kök med ett attraktivt läge på Bergsunds Strand beläget strax nedanför Hornstull på Södermalm i Stockholms innerstad. Populärt bostadsområde med promenadstråk längs Mälarens vatten och med ett brett utbud av caféer, restauranger, butiker mm i bostadens direkta närhet. Inom bekvämt promenadavstånd nås flera förskolor, skolor och kommunikationer med både buss samt station Hornstull på T-banans röda linje.

Aktuell lägenhet har ett ensidigt läge på en trappa i byggnaden med fönstersida i öster mot innergården med utsikt över parkeringsyta och grannbyggnader. Bostadens planlösning fördelar sig över en hall med en inbyggd garderob och avhängningsmöjligheter, ett wc/duschrum, ett kök med matplats och ett allrum som inrymmer både plats för soffa och en säng. Allrummet har även försetts med en fransk balkong. Bostaden har inretts med en varierad, både äldre samt normal inrednings- och utrustningsstandard av olika ålder. Köket bedöms härröra från mestadels byggåret, medan våtrummet mest sannolikt renoverats omkring 2002 i samband med stambytet i föreningen. Lägenheten inger sammanfattningsvis ett relativt ordinärt underhållet intryck och bostaden bedöms vara föremål för viss allmän uppdatering samt uppräschning. Vid inspektionstillfället var elen avstängd.

AVSTÅND I KILOMETER (G = GÅNGAVSTÅND)

Förskola/Skola:	G	Hållplats:	G	Livsmedelsbutik:	G	Affärscentrum:	G
-----------------	----------	------------	----------	------------------	----------	----------------	----------

2.3 Bostadsrättsföreningen

Allmänt:	Brf Kåken Bergsunds Strand 15 innehar med äganderätt fastigheten Ångmaskinen 2 i Stockholms kommun. Byggnaden på fastigheten innehåller sammanlagt 41 bostadsrättslägenheter och en lägenhet och 4 lokaler vilka upplåts med hyresrätt. Inom föreningens fastighet finns vidare 8 parkeringsplatser vilka hyrs ut via separat kösystem.		
Tvättstuga:	Gemensam tvättstuga finns i föreningen.		
Hemsida:	---		
Övrigt:	Föreningen har ett gemensamt cykelförråd.		
Förråd:	Vindsförråd hör till lägenheten.		
Vi har tagit del av:	<input checked="" type="checkbox"/> Stadgar	<input checked="" type="checkbox"/> Lägenhetsregister	<input checked="" type="checkbox"/> Årsredovisning avseende verksamhetsåret: 2023
EKONOMI			
Avgiftsnivå:	530 kr/m ²	<input type="checkbox"/> Avser föreningens genomsnittsnivå	<input checked="" type="checkbox"/> Avser aktuell lägenhet
Taxeringsvärde:	72 272 tkr		
Långsiktiga lån:	6 150 tkr	9 % av taxeringsvärdet	
Eget kapital	25 986 tkr	36 % av taxeringsvärdet	
Underhållsfond:	4 183 tkr	6 % av taxeringsvärdet	
Kommentar:	I avgiften ingår värme och vatten.		

2.4 Fastighets- och byggnadsrelaterade uppgifter

Fastighet:	Stockholm Ångmaskinen 2				
Byggår:	1939	<input checked="" type="checkbox"/> Flerbostadshus	<input type="checkbox"/> Friliggande villa	<input type="checkbox"/> Kedjehus	<input type="checkbox"/> Gavelläge
Ombyggnadsår:		<input type="checkbox"/> Tomträtt	<input type="checkbox"/> Parhus	<input type="checkbox"/> Radhus	<input type="checkbox"/> Mellanläge
Upplåtelseform:		<input checked="" type="checkbox"/> Äganderätt			
Antal våningar:	KV+BV+7				
Underhållsbehov:	Inget akut eller påtagligt, normalt löpande fastighetsunderhåll. Föreningen följer en underhållsplan.				
Övrigt:	Stammar bytta 2002.				
Energideklaration	Energideklaration har bifogats.				
VA-stammar:	<input type="checkbox"/> Ursprungliga	<input checked="" type="checkbox"/> Utbytta	Uppgift enligt: Bostadsrättsföreningen		
Hiss:	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej			

UPPVÄRMNINGS- VENTILATIONSSYSTEM OCH ÖVRIGA INSTALLATIONER

<input checked="" type="checkbox"/> Vattenburet värmesystem	<input type="checkbox"/> Bergvärme	<input type="checkbox"/> Oljepanna	<input type="checkbox"/> Öppen spis
<input type="checkbox"/> Luftburet värmesystem	<input type="checkbox"/> Sjövärme	<input type="checkbox"/> Elpanna	<input type="checkbox"/> Öppen spis m. insats
<input type="checkbox"/> Direktverkande el	<input type="checkbox"/> Jordvärme	<input type="checkbox"/> Fast bränsle panna	<input type="checkbox"/> Kamin
<input type="checkbox"/> Radiatorer	<input type="checkbox"/> Solvärme	<input type="checkbox"/> Varmvattenberedare	<input type="checkbox"/> Kakelugn
<input type="checkbox"/> Golvvärme	<input checked="" type="checkbox"/> Fjärrvärme	<input type="checkbox"/> Ackumulatortank	<input type="checkbox"/> Vedspis
<input type="checkbox"/> Mekanisk ventilation	<input type="checkbox"/> Värmepump (luft/luft)		
<input type="checkbox"/> Självdragsventilation	<input type="checkbox"/> Frånluftsvärmepump	<input type="checkbox"/> Laddstation för elbil	<input type="checkbox"/> Centraldammsugare
<input checked="" type="checkbox"/> Frånluftventilation			<input checked="" type="checkbox"/> Kommunikationsfiber

2.5 Lägenhetsbeskrivning

AREOR

	Boarea	Biarea	Kommentar
	32		
S:a	32		

RUMSINDELNING

	Vardrum	Sovrum	Kök	Hall	Badrum	Wc / D	WC	Bastu	Tvättst	Klädk.	Allrum	Förråd	Mat-sal	Ga-rage	Fransk-balkong	Terrass
			1	1		1					1				1	
S:a			1	1		1					1				1	

KÖK

<input type="checkbox"/>	Elspis	<input type="checkbox"/>	Keramikhäll	<input type="checkbox"/>	Inbyggd ugn	<input checked="" type="checkbox"/>	1/2-Kyl (Dometic)	<input type="checkbox"/>	Kaffemaskin
<input type="checkbox"/>	Vedspis	<input type="checkbox"/>	Induktionshäll	<input type="checkbox"/>	Inbyggd micro	<input type="checkbox"/>	Frys	<input type="checkbox"/>	Vinkyl
<input checked="" type="checkbox"/>	Gasspis (Gram)	<input type="checkbox"/>	Köksfläkt	<input type="checkbox"/>	Diskmaskin	<input type="checkbox"/>	Kyl / Frys	<input type="checkbox"/>	Skaffereri
Beskrivning:		Kök som inretts med släta efterhand ommålade vita släta skåpsluckor med blå målade skåpsstommar från bedömt byggåret. Klassisk kryddhylla med skäppor i glas. Matplats för ca 4 personer.							
Standard:		Äldre standard med fina originaldetaljer bevarade.							
Underhållsstatus:		Utrymmet är i behov av normalt löpande underhåll och viss allmän uppdatering.							

DUSCHRUM

<input checked="" type="checkbox"/>	WC	<input checked="" type="checkbox"/>	Duschplats	<input type="checkbox"/>	Badkar	<input type="checkbox"/>	Handdukstork	<input type="checkbox"/>	Tvättmaskin
<input type="checkbox"/>	Bidé	<input type="checkbox"/>	Duschkabin	<input type="checkbox"/>	Bubbelbadkar	<input type="checkbox"/>	Frånluftsfläkt	<input type="checkbox"/>	Torktumlare
<input checked="" type="checkbox"/>	Tvättstall	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Bastu	<input type="checkbox"/>	Elburen golvvärme
Beskrivning:		Helkaklat duschrum som mest sannolikt renoverats 2002 i samband med stambytet i föreningen.							
Golv:		Klinker	Standard:		Normal standard.				
Väggar:		Kakel	Underhållsstatus:		Normalt löpnade underhållsbehov bedöms föreligga.				

FÖREKOMMANDE YTSKIKT

GOLV	VÄGGAR	TAK	
<input type="checkbox"/>	Parkett	<input checked="" type="checkbox"/>	Målade
<input checked="" type="checkbox"/>	Plastmattor	<input type="checkbox"/>	Panel
<input type="checkbox"/>	Trä	<input checked="" type="checkbox"/>	Målade puts
<input type="checkbox"/>	Laminat	<input type="checkbox"/>	Vävspänt
<input type="checkbox"/>	Linoleum	<input type="checkbox"/>	Plastspänt
<input type="checkbox"/>	Klinker	<input type="checkbox"/>	Pappspänt
<input type="checkbox"/>	Skiffer	<input type="checkbox"/>	Akustikplattor
<input type="checkbox"/>	Textilmattor	<input type="checkbox"/>	Stuckatur
	<input checked="" type="checkbox"/>	Tapet	
	<input type="checkbox"/>	Målade glasfiberväv	
	<input checked="" type="checkbox"/>	Målade	
	<input type="checkbox"/>	Panel	
	<input type="checkbox"/>	Bröstpanel	
	<input type="checkbox"/>	Väv	
	<input type="checkbox"/>	Tegel	
	<input type="checkbox"/>	Dekorsten	

UTEPLATS/BALKONG

Fransk balkong i öster med utsikt över parkeringsyta mot grannbyggnader.

2.6 Bedömning

Lägenhet med attraktiv storlek och ett mycket bra läge i Bergsunds Strand med Liljeholmsviken direkt utanför porten. Lägenheten har ett östligt orienterat läge i byggnaden med fönster mot innergården med utsikt över parkeringsyta och grannbyggnader. Inredningsstandarden bedöms vara av varierad äldre till normal typ, med fina originaldetaljer bevarade från byggåret. Lägenheten inger sammanfattningsvis ett något eftersatt underhållet intryck och där uppräschning- samt moderniseringsbehov föreligger i olika omfattning i valda delar. Till lägenheten hör ett vindförråd.

2.7 Handräckning

När utmätt egendom har sålts har en köpare rätt att vid behov få handräckning av Kronofogden för att komma i besittning av vad köparen förvärvat (8 kap. 18 § utsökningsbalken, UB). Detta innebär exempelvis att Kronofogden kan låta tömma ett bostadshus på egendom som kvarlämnats när de nya köparna har rätt att tillträda eller avhysa person som fortfarande bor kvar. En köpare har även rätt till handräckning för att kunna tillträda lös egendom, t.ex. en bostadsrätt.

Värderingsmannens bedömning av aktuell bostad:

Lägenheten var vid besiktningstillfället normalt möblerad.

Om den tidigare ägaren inte har flyttat ut när du som köpare har rätt att tillträda egendomen kan du vända dig till Kronofogden och begära hjälp med handräckning (avhysning) enligt 8 kap. 18 § utsökningsbalken. En sådan handräckning är kostnadsfri för köparen när den behövs för tillträde till bostad på fastighet eller till lös egendom, t.ex. bostadsrätt eller annan nyttjanderätt. Med bostad menas alla utrymmen som används för ett normalt boende och även biutrymmen som t.ex. vind, källare och garage för privatbil. Köparen kan däremot få betala för handräckning som behövs för tillträde till annat, t.ex. särskilda förrådsbyggnader, industri- eller hyresfastighet eller för bortforsling av miljöfarligt avfall, maskiner eller bilar på tomten. Bedömning av vad som är kostnadsfritt eller inte görs alltid vid handräckningen. Kronofogden tar som huvudregel inte hand om den egendom som myndigheten bedömer som sopor. Kontakta Kronofogden för mer information om handräckning.

3 VÄRDEBEDÖMNING

3.1 Slutlig värdebedömning

Med stöd av förutsättningar och villkor som är preciserade i detta utlåtande bedöms det totala marknadsvärdet för bostadsrättslägenhet nr 99-2345-1-3 i Brf Kåken Bergsunds Strand 15, Stockholms kommun till:

<p>Marknadsvärde per januari 2025</p> <p>TREMILJONER KRONOR 3 000 000 KRONOR</p> <p>Bedömt värdeintervall ± 100 000 kr</p>

Observera att det åsatta marknadsvärdet motsvarar det genomsnittsvärde som skulle uppnås vid ett stort antal upprepade försäljningar av objektet på den allmänna marknaden under en begränsad tid. Vid en enskild försäljning däremot, kan priset komma att över- eller understiga det åsatta marknadsvärdet, beroende på de speciella förhållanden och omständigheter som råder vid just denna försäljning.

Saltsjö-Boo 2025-01-13

JÆGER & J:SON



Nina Littunen

Av Samhällsbyggarna Auktoriserad Småhus- och Lägenhetsvärderare

**AUKTORISERAD
SMÅHUSVÄRDERARE**



SAMHÄLLSBYGGARNA

BILAGA I ALLMÄNNA VILLKOR, BEGREPP OCH DEFINITIONER


<p>1 Utförande</p> <p>1.1 Vid värdering av bostadsrätter inleds uppdraget med ett besök på aktuellt objekt för att fastställa skick, standard, planlösning, läge m.m. Vid besöket kan framkomma sådana uppgifter och omständigheter som föranleder ytterligare kontroller hos myndigheter och andra fackmän, t.ex. byggnadsnämnd, Lantmäteriet m.m. Från ägaren kan erhållas nödvändiga handlingar. Vid värdering av bostadsrätt inhämtas uppgift om storlek, innehavare, månadsavgift samt årsredovisning och stadgar för föreningen m.m. Med hjälp av detta underlag bedöms marknadsvärdet efter ortsprisanalyser på kontoret och redovisas i ett värderingsutlåtande.</p> <p>2 Begreppet Marknadsvärde</p> <p>2.1 Alla marknadsvärdebedömningar utgör någon form av prognos för en händelse – ett sannolikt pris vid en tänkt försäljning. Ett marknadsvärde kan sålunda aldrig observeras (som betalt pris) utan endast bedömas.</p> <p>2.2 Med marknadsvärde avses sannolikt pris vid en tänkt försäljning på en fri och öppen marknad. Försäljningen förutsätts ske vid värdetidpunkten efter att objektet varit utbudet till försäljning på ett för objekt sedvanligt sätt under en normal marknadsföringstid. Vid den tänkta försäljningen får inte föreligga något tvång att överlåta objekt och inte några speciella partsrelationer.</p> <p>3 Ortsprismetoden</p> <p>3.1 Ortsprismetoden baseras på grunden på marknadsanalyser av överlåtelser av vad som anses vara jämförbara objekt. Ortsprismetoden innebär sålunda förklarad att bedömningen görs med ledning av betalda priser för likartade objekt, s.k. jämförelseobjekt, på en fri och öppen marknad. Analyserade objekt är mycket sällan helt jämförbara varför normering till värdebärande faktorer måste ske.</p> <p>4 Värdeutlåtandets omfattning</p> <p>4.1 Värderingsobjektet omfattar i värdeutlåtandet angiven nyttjanderätt med tillhörande rättigheter eller skyldigheter som framgår av stadgar och årsredovisning/ekonomisk plan.</p> <p>4.2 Kontroll av fastigheten/tomträtten som nyttjanderätten ingår i har skett genom utdrag från FDS. Den information som erhållits genom FDS har förutsatts vara korrekt och fullständig, varför ytterligare utredning av legala förhållanden och dispositionsrätt ej vidtagits. Vad gäller legala förhållanden utöver vad som framgår av FDS har dessa enbart beaktats i den omfattning information därom lämnats av uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud. Förutom det som framgår av utdrag från FDS samt av uppgifter uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud har det förutsatts att värderingsobjektet inte belastas värderingsobjektet inte belastas av betungande utgifter, avgifter eller andra gravationer. Vidare har det förutsatts att värderingsobjektet inte är föremål för tvist i något avseende.</p> <p>5 Förutsättningar för värdeutlåtande</p> <p>5.1 Den information som innefattas i värdeutlåtandet har insamlats från källor som bedömts vara tillförlitliga. Samtliga uppgifter som erhållits genom uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud och eventuella hyresgäster, förvaltare har förutsatts vara korrekta. Uppgifterna har endast kontrollerats genom en allmän rimlighetskontroll. Vidare har förutsatts att inget av relevans för värdebedömningen har utelämnats av uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud.</p> <p>5.2 De areor som läggs till grund för värderingen har erhållits genom uppdragsgivaren/ägaren, förvaltare eller dennes ombud. Värderaren har förlitat sig på dessa areor och har inte mätt upp dem på plats eller på ritningar. Areorna har förutsatts vara uppmätta i enlighet med vid varje tillfälle gällande "Svensk Standard". Om annat anges i värderingsutlåtandet gäller detta.</p> <p>5.3 I utlåtandet redovisas inredning och utrustning, såsom t.ex. vitvaror, köksinredning, utrustning i hygienutrymmen eller liknande som fanns vid inspektionstillfället. Detta innebär att delar av specificerad inredning och utrustning kan avlägsnas från värderingsobjektet före en köparens tillträde, då ägarförhållandena ej varit möjliga att utreda.</p> <p>6 Miljöfrågor (Miljöbalken 1998:808 m.fl.)</p> <p>6.1 Kontroll av eventuellt förekommande miljöskador eller annan negativ miljöpåverkan på värderingsobjektet eller intilliggande fastigheter har inte utförts. Värdebedömningen gäller under förutsättningen att mark eller byggnader inom värderingsobjektet inte är i behov av sanering eller att det föreligger någon annan form.</p> <p>6.2 Mot bakgrund av vad som framgår av 3.1 ansvarar värderaren inte för den skada som kan åsamkas uppdragsgivaren eller tredje man som en konsekvens av att värdebedömning är felaktig på grund av att värderingsobjektet är i behov av sanering eller att det föreligger någon annan form av miljömässig belastning.</p>	<p>7 Besiktning, tekniskt skick</p> <p>7.1 Den fysiska konditionen hos nyttjanderätten samt byggnader osv som beskrivs i utlåtandet är baserad på översiktlig okulär besiktning. Utförd besiktning har ej varit av sådan karaktär att den uppfyller säljarens upplysningsplikt eller köparens undersökningsplikt enligt 4 kap 19 § Jordabalken. Värderingsobjektet förutsätts ha det skick och den standard som okulärbesiktningen indikerade vid besiktningstillfället.</p> <p>7.2 Värderaren tar inget ansvar för dolda fel eller icke uppenbara förhållanden i nyttjanderätten på egendomen, under marken eller i byggnaden/-erna, som skulle påverka värdet. Inget ansvar tas för:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sådant som skulle kräva specialkompetens eller speciella kunskaper för att upptäcka. • funktionen (skadefriheten) och /eller konditionen hos byggnadsdetaljer, mekanisk utrustning, rörledning eller elektriska komponenter, eftersom inga tekniska tester genomförts. <p>7.3 Värderingsobjektet förutsätts uppfylla alla erforderliga myndighetskrav och ha erhållit alla erforderliga myndighetstillstånd för dess användning på sätt som anges i utlåtandet.</p> <p>8 Ansvar</p> <p>8.1 Eventuella krav mot värderingsmannen till följd av fel i värderingsutlåtandet skall anmälas (reklamerar) till denne inom skälig tid efter det att skadan märkts eller bort märkas. Reklamation får dock inte ske senare än ett år efter värderingsdagen. Sker inte reklamation inom föreskriven tid är eventuell rätt till ersättning förlorad oavsett grunden för anspråket.</p> <p>8.2 Det maximala skadestånd som kan utgå till följd av fel i värdeutlåtandet är ett prisbasbelopp.</p> <p>9 Värdeutlåtandets aktualitet</p> <p>9.1 Beroende på att de faktorer som påverkar värderingsobjektets marknadsvärde förändras över tiden är den värdebedömning som återges i utlåtandet gällande endast vid värdetidpunkten med de förutsättningar och reservationer som angivits i utlåtandet.</p> <p>9.2 Det måste dock observeras att värdebedömningen inte inrymmer någon utfästelse om faktisk värdeutveckling.</p> <p>10 Värdeutlåtandets användande</p> <p>10.1 Innehållet i värdeutlåtandet med tillhörande bilagor tillhör uppdragsgivaren och skall användas i sin helhet till det syfte som anges i utlåtandet.</p> <p>10.2 Används värdeutlåtandet för rättsliga förfoganden, ansvarar värderaren endast för direkt eller indirekt skada som kan drabba uppdragsgivaren om utlåtandet används enligt 6.1. Värderaren är fri från allt ansvar för skada som drabbat tredje man till följd av att denne använt sig av värdeutlåtandet eller uppgifter i detta.</p> <p>10.3 Innan värdeutlåtandet eller delar av det reproduceras eller refereras till i något annat skriftligt dokument, måste värderingsföretaget godkänna innehållet och på vilket sätt utlåtandet skall återges.</p>
--	---

BILAGA II KARTOR



BILAGA III PLANRITNING

Observera att avvikelser kan förekomma i placering, utrustning, proportioner, skala mm.



BILAGA IV FOTOGRAFIER



Utsikt från allrummet

