

Bilddokumentation från platsbesök på fastigheten TEGEN 1:6 i Lysekil kommun

Närvarande: _____ och _____ (praktikant)


Bilder



Text

2 kammarbrunn WC + BDT ?

Flagga till RAMBO fanns.




2 kammarbrunn WC + BDT ?

Flagga till RAMBO fanns.



Luftningsrör vid buskage, fick ej
upp locket. Väldigt bevuxet runt
om.

	Översiktsbild, buskage ovanför infiltration.
	Komplementbyggnad, kopplas på avlopp?
	Vattenbrunn bakom förrådet



Kort över buskarna och huset

För Miljöenheten i mellersta Bohuslän

Elin Jönvall

miljöhandläggare

0523-66 40 00 @sotenas.se

0523-66 45 09