



Mark

Dnr: 2019-000650 446

Handläggare: -

Skogen Söderlid

519 91 ISTORP

Inspektionsrapport enskild avloppsanläggning

Inspektion utfördes den 2019-05-16	Diarienummer: 2019-000650 446
Fastighetsbeteckning BRATTORP 2:2	
Närvarande från Miljöenheten	
Närvarande fastighetsägare	

Samlad bedömning

☐	Avloppsanläggningen är godkänd
☒	Avloppsanläggningen är underkänd. Tillstånd för ny avloppsanläggning krävs.
☐	Avloppsanläggningen har mindre brister som bör/skall åtgärdas. Inget nytt tillstånd krävs.

Slamavskiljning

Slamavskiljare	Ja	☒	Nej		Synlig slamavskiljande funktion	God		Dålig	☒
Antal kamrar 3					T-rör	Finns		Saknas	
Helhetsbedömning av slamavskiljare, endast synliga delar kan bedömas									
☐	Kräver ingen åtgärd								
☒	Behöver åtgärdas								
T-röret är trasigt vilket medför att slam förs vidare från avskiljaren. Ett nytt T-rör behövs.									

Rening efter slamavskiljning

Avloppsvattnet leds förmodligen till ett infiltrationsdike med utlopp i ett dike med okänd ålder.									
☐	Fördelningsbrunn								
☐	Uppsamlingsbrunn								
☒	Luftare/spolrör								
Fördelningsbrunn saknas. Det finns ett spolrör/luftare innan utloppet.									
Helhetsbedömning av rening efter slamavskiljning									
☐	Kräver ingen åtgärd								
☒	Behöver åtgärdas								
Ett infiltrationsdike uppfyller inte kraven på en godtagbar avloppsrening. En ny avloppsanläggning behövs.									

Avgift för denna inspektion är 3084 kr.

Tillsynsavgiften tas ut enligt *Taxa för tillsyn och provning enligt miljöbalken* antagen av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Miljöinspektör