

# JÆGER & J:SON

BR-LGH NR 99-2939-1-603 I BRF BETSÖVÄGEN

NACKA KOMMUN

Betsövägen 6, Bv, 132 30 Saltsjö-Boo



**Marknadsvärdebedömning**

**Mars 2024**

F-435-24-01

**Adress**

Box 145  
182 12 DANDERYD

**Telefon**

08-41 00 30 43

**Org nr**

969776-2459

**E-post**

[info@jjson.se](mailto:info@jjson.se)

**Hemsida**

[www.jjson.se](http://www.jjson.se)

## **1 UPPDRAG**

### **1.1 Uppdragsgivare**

Kronofogden

Mellersta Försäljningsteamet / Box 737

791 29 Falun

### **1.2 Uppdrag**

Uppdraget är att bedöma bostadsrättslägenhetens marknadsvärde inför eventuell exekutiv auktion.

"Marknadsvärde är det bedömda belopp för vilket en tillgång eller skuld borde kunna överlåtas vid värdetidpunkten mellan en villig köpare och en villig säljare i oberoende ställning till varandra, efter sedvanlig marknadsföringstid, där parterna har handlat kunnigt, insiktsfullt och utan tvång."

Vid den tänkta försäljningen får inte föreligga något tvång att överlåta objektet och inte några speciella partsrelationer.

Värderingen utförs med ortsprismetoden vilket innebär jämförelser av köpeskillingar för objekt liknande värderingsobjektet, samt utifrån erfarenhetsmässig kännedom om efterfrågesituationen. Härvid beaktas såväl värderingsobjektets läge som dess egenskaper och förutsättningar.

### **1.3 Värdetidpunkt**

Marknadsvärdet hänför sig till värdetidpunkten mars 2024.

### **1.4 Inspektion**

Bostadsrättslägenheten inspekterades 2024-03-20 av Nina Littunen. Vid inspektionen närvarade bostadsrättsinnehavaren.

Värdebedömningen grundar sig på objektets standard och skick vid inspektionstillfället.

Objekt-specifika informationer och uppgifter samt eventuella handlingar är lämnade av bostadsrättsföreningen och bostadsrättsinnehavaren.

Den utförda inspektionen utgörs av en enklare okulär syn av lägenheten och kan jämföras med den syn som en spekulant, utan speciell byggteknisk kunskap, utför inför ett förvärf av objektet.

## 2 VÄRDERINGSOBJEKTET

### 2.1 Objektsspecifika uppgifter

Bostadsrättsförening:	Brf Betsövägen
Lägenhetsnummer:	99-2939-1-603
Skatteverkets lghs nr:	1003
Adress:	Betsövägen 6, 132 30 Saltsjö-Boo
Kommun:	Nacka kommun
Område:	Orminge Centrum
Lägenhetsinnehavare:	F-435-24-01
Lägenhetsstorlek:	3 rum och kök
Lägenhetsarea:	55 m <sup>2</sup>
Månadsavgift:	4 009 kronor/månad
Andelstal insats:	0,9143 %
Andelstal årsavgift:	0,91484 %
Saldo inre fond:	Tillämpas ej

Den ovanstående angivna arean, månadsavgiften och andelstalen är hämtade ur föreningens mäklarbild avseende förhållandena per 2024-03-07. Jaeger&J:son tar inget ansvar för dessa uppgifter.

### 2.2 Allmänt

Enkelsidig yteffektiv markplanslägenhet om 3 rum och kök belägen i "Röda längan" i Orminge centrum. Centralt bostadsläge inom samlad bebyggelse där näromgivningarna utgörs av flerbostadshus och centrumanläggningen med butiker, livsmedelsaffär, restauranger, vårdcentral mm. Flera förskolor, skolor och kommunikationer med buss nås inom gångavstånd.

Aktuell lägenhet har ett ensidigt läge i byggnaden med fönstersida mot sydost, utsikt mot exploateringsmark där byggnationen av nya Orminge Torg pågår. Bostadens 55 m<sup>2</sup> fördelar sig över en hall med möjlighet till avhängning, ett badrum, två sovrum, två klädkammare och ett arbetskök i öppen planlösning mot matplatsen samt vardagsrummet som även inrymmer en fransk balkong. Bostaden har en partiellt efterhand uppdaterad inrednings- och utrustningsstandard av olika ålder, där våtrummet mest sannolikt renoverats någon gång under 1990-talet. Kökets originalluckor har renoveringslackats och vitvarorna bytts ut succesivt. Ytskikten har uppdaterats löpande under den senaste 10–15-årsperioden. I vardagsrummet finns en platsbyggd bokhylla och en dekorationstakbalk. Lägenheten inger sammanfattningsvis ett normalt underhållet intryck och bedöms vara i ett relativt normalt skick. Dock kan en lokal spricka observeras på altandörrens glas samt att en viss avvikande lukt av tobaksrök kan förmimmas i delar av lägenheten.

#### AVSTÅND I KILOMETER (G = GÅNGAVSTÅND)

Förskola/Skola:	<b>G</b>	Hållplats:	<b>G</b>	Livsmedelsbutik:	<b>G</b>	Affärscentrum:	<b>G</b>
-----------------	----------	------------	----------	------------------	----------	----------------	----------

## 2.3 Bostadsrättsföreningen

Allmänt:	Brf Betsövågen innehar med äganderätt fastigheten Orminge 46:4 i Nacka kommun. Föreningens fastighet är bebyggd med ett flerbostadshus inrymmandes 132 lägenheter, varav 117 upplåts med bostadsrätt och 15 med hyresrätt. Inom föreningen finns vidare en lokal och 14 p-platser. Separat kösystem tillämpas till parkeringsplatserna.		
Tvättstuga:	Gemensam tvättstuga finns i föreningen.		
Hemsida:	<a href="http://betsoe.se/">http://betsoe.se/</a>		
Övrigt:			
Förråd:	Förråd hör till lägenheten.		
Vi har tagit del av:	<input checked="" type="checkbox"/> Stadgar	<input checked="" type="checkbox"/> Lägenhetsregister	<input checked="" type="checkbox"/> Årsredovisning avseende verksamhetsåret: 2022
EKONOMI			
Avgiftsnivå:	875 kr/m <sup>2</sup>	<input type="checkbox"/> Avser föreningens genomsnittsnivå	<input checked="" type="checkbox"/> Avser aktuell lägenhet
Taxeringsvärde:	114 038 tkr		
Långsiktiga lån:	60 918 tkr	53 % av taxeringsvärdet	
Eget kapital	82 555 tkr	72 % av taxeringsvärdet	
Underhållsfond:	3 941 tkr	3 % av taxeringsvärdet	
Kommentar:	I avgiften ingår värme, vatten och kabel-TV basutbud.		

## 2.4 Fastighets- och byggnadsrelaterade uppgifter

Fastighet:	Nacka Orminge 46:4				
Byggår:	1970	<input checked="" type="checkbox"/> Flerbostadshus	<input type="checkbox"/> Friliggande villa	<input type="checkbox"/> Kedjehus	<input type="checkbox"/> Gavelläge
Ombyggnadsår:		<input type="checkbox"/> Tomträtt	<input type="checkbox"/> Parhus	<input type="checkbox"/> Radhus	<input type="checkbox"/> Mellanläge
Upplåtelseform:		<input checked="" type="checkbox"/> Äganderätt			
Antal våningar:	B+3				
Underhållsbehov:	Inget akut eller påtagligt, normalt löpande fastighetsunderhåll. Föreningen följer en underhållsplan.				
Övrigt:	Det planeras en påbyggnad med tre nya våningar som ger plats för ca 55 lägenheter ovanpå befintliga byggnaden. Fasaden skall veckas och byggas med balkonger. För föreningen innebär projektet att samtliga lägenheter får antingen balkong eller altan, huset får en ny fasad och nya hissar installeras i samtliga trappuppgångar. Även entréer uppgraderas. För mer information, se föreningens hemsida: <a href="https://betsoe.se/vision-betsovagen/">https://betsoe.se/vision-betsovagen/</a>				
Energideklaration	Energideklaration har bifogats.				
VA-stammar:	<input checked="" type="checkbox"/> Ursprungliga	<input type="checkbox"/> Utbytta	Uppgift enligt: Bostadsrättsföreningen		
Hiss:	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej			

## UPPVÄRMNINGS- VENTILATIONSSYSTEM OCH ÖVRIGA INSTALLATIONER

<input checked="" type="checkbox"/> Vattenburet värmesystem	<input type="checkbox"/> Bergvärme	<input type="checkbox"/> Oljepanna	<input type="checkbox"/> Öppen spis
<input type="checkbox"/> Luftburet värmesystem	<input type="checkbox"/> Sjövärme	<input type="checkbox"/> Elpanna	<input type="checkbox"/> Öppen spis m. insats
<input type="checkbox"/> Direktverkande el	<input type="checkbox"/> Jordvärme	<input type="checkbox"/> Fast bränsle panna	<input type="checkbox"/> Kamin
<input type="checkbox"/> Radiatorer	<input type="checkbox"/> Solvärme	<input type="checkbox"/> Varmvattenberedare	<input type="checkbox"/> Kakelugn
<input type="checkbox"/> Golvvärme	<input checked="" type="checkbox"/> Fjärrvärme	<input type="checkbox"/> Ackumulatortank	<input type="checkbox"/> Vedspis
<input type="checkbox"/> Mekanisk ventilation	<input type="checkbox"/> Värmepump (luft/luft)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Självdragsventilation	<input type="checkbox"/> Frånluftsvärmepump	<input type="checkbox"/> Laddstation för elbil	<input type="checkbox"/> Centraldammsugare
<input checked="" type="checkbox"/> Frånluftventilation	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Kommunikationsfiber
Internet via fiber kan tecknas själv av bostadsrättsinnehavaren.			

## 2.5 Lägenhetsbeskrivning

### AREOR

	Boarea	Biarea	Kommentar
	<b>55</b>		
<b>S:a</b>	<b>55</b>		

### RUMSINDELNING

	Vardrum	Sovrum	Kök	Hall	Badrum	Wc / D	WC	Bastu	Tvättst	Klädk.	Allrum	Förråd	Mat-sal	Ga-rage	Balkong	Terrass
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>					<b>2</b>						
<b>S:a</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>					<b>2</b>						

### KÖK

<input checked="" type="checkbox"/> Elspis (Electrolux)	<input type="checkbox"/> Keramikhäll	<input type="checkbox"/> Inbyggd ugn	<input checked="" type="checkbox"/> Tvättmaskin (Siemens)	<input type="checkbox"/> Kaffemaskin
<input type="checkbox"/> Vedspis	<input type="checkbox"/> Induktionshäll	<input type="checkbox"/> Inbyggd micro	<input checked="" type="checkbox"/> Torktumlare (Siemens)	<input type="checkbox"/> Vinkyl
<input type="checkbox"/> Gasspis	<input checked="" type="checkbox"/> Köksfläkt	<input checked="" type="checkbox"/> Diskmaskin (Electrolux)	<input checked="" type="checkbox"/> Kyl / Frys (Bosch)	<input type="checkbox"/> Skafferi
Beskrivning:	Arbetskök med matplats i öppen planlösning med vardagsrummet. Köket har inretts med släta grå renoveringslackade originalluckor där handtagen bytts ut. Rostfri diskbänk med vitt kakel som stänkskydd. Tvättpelare. I köket får endast kolfilterfläkt installeras.			
Standard:	Varierad ordinär till normal standard. Elspis och kyl/frys är från 2020-talet.			
Underhållsstatus:	Normalt underhållet.			

### BADRUM

<input checked="" type="checkbox"/> WC	<input type="checkbox"/> Duschplats	<input checked="" type="checkbox"/> Badkar	<input type="checkbox"/> Handdukstork	<input type="checkbox"/> Tvättmaskin
<input type="checkbox"/> Bidé	<input type="checkbox"/> Duschkabin	<input type="checkbox"/> Bubbelpadkar	<input type="checkbox"/> Frånluftsfläkt	<input type="checkbox"/> Torktumlare
<input checked="" type="checkbox"/> Tvättställ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Bastu	<input type="checkbox"/> Elburen golvvärme
Beskrivning:	Badrum med inredning från bedömt 1990-talet. Uttag för tvättutrustning.			
Golv:	Klinker	Standard:	Normal standard.	
Vägg:	Kakel	Underhållsstatus:	Bedöms som normalt underhållet.	

### FÖREKOMMANDE YTSKIKT

GOLV	VÄGGAR	TAK
<input type="checkbox"/> Parkett	<input checked="" type="checkbox"/> Tapet	<input checked="" type="checkbox"/> Målade
<input type="checkbox"/> Plasmattor	<input type="checkbox"/> Målad glasfiberväv	<input type="checkbox"/> Panel
<input type="checkbox"/> Trä	<input checked="" type="checkbox"/> Målade	<input type="checkbox"/> Målad puts
<input checked="" type="checkbox"/> Laminat	<input type="checkbox"/> Panel	<input type="checkbox"/> Vävspänt
<input type="checkbox"/> Linoleum	<input type="checkbox"/> Bröstpanel	<input type="checkbox"/> Plastspänt
<input type="checkbox"/> Klinker	<input type="checkbox"/> Väv	<input type="checkbox"/> Pappspänt
<input type="checkbox"/> Skiffer	<input type="checkbox"/> Tegel	<input type="checkbox"/> Akustikplattor
<input type="checkbox"/> Textilmattor	<input type="checkbox"/> Dekorsten	<input type="checkbox"/> Stuckatur

### UTEPLATS/BALKONG

Fransk balkong mot sydost. Nya balkonger och uteplatser avses att byggas tillsammans med den planerade påbyggnaden, <https://betsoe.se/vision-betsovagen/>.

## 2.6 Bedömning

Väldisponerad ytteffektiv lägenhet med ett centralt läge i Orminge centrum. Läge på entréplanet i byggnaden i den s.k. "Röda längan" med fönster i fil mot sydost. Inrednings- och utrustningsstandarden är av varierad ordinär till normal nutida typ från bedömt 1990-talet och 2000-talens olika år. Lägenheten inger ett normalt underhållet intryck och bedöms vara i ett normalt skick. Den trasiga fönsterrutan på altandörren behöver dock repareras, i övrigt bedöms normalt bostadsunderhåll föreligga lite här och var.

## 2.7 Handräckning

När utmätt egendom har sålts har en köpare rätt att vid behov få handräckning av Kronofogden för att komma i besittning av vad köparen förvärvat (8 kap. 18 § utsökningsbalken, UB). Detta innebär exempelvis att Kronofogden kan låta tömma ett bostadshus på egendom som kvarlämnats när de nya köparna har rätt att tillträda eller avhysa person som fortfarande bor kvar. En köpare har även rätt till handräckning för att kunna tillträda lös egendom, t.ex. en bostadsrätt.

### Värderingsmannens bedömning av aktuell bostad:

Lägenheten var vid besiktningstillfället normalt möblerad.

Om den tidigare ägaren inte har flyttat ut när du som köpare har rätt att tillträda egendomen kan du vända dig till Kronofogden och begära hjälp med handräckning (avhysning) enligt 8 kap. 18 § utsökningsbalken. En sådan handräckning är kostnadsfri för köparen när den behövs för tillträde till bostad på fastighet eller till lös egendom, t.ex. bostadsrätt eller annan nyttjanderätt. Med bostad menas alla utrymmen som används för ett normalt boende och även biutrymmen som t.ex. vind, källare och garage för privatbil. Köparen kan däremot få betala för handräckning som behövs för tillträde till annat, t.ex. särskilda förrådsbyggnader, industri- eller hyresfastighet eller för bortforsling av miljöfarligt avfall, maskiner eller bilar på tomten. Bedömning av vad som är kostnadsfritt eller inte görs alltid vid handräckningen. Kronofogden tar som huvudregel inte hand om den egendom som myndigheten bedömer som sopor. Kontakta Kronofogden för mer information om handräckning.

### 3 VÄRDEBEDÖMNING

#### 3.1 Slutlig värdebedömning

Med stöd av förutsättningar och villkor som är preciserade i detta utlåtande bedöms det totala marknadsvärdet för bostadsrättslägenhet nr 99-2939-1-603 i Brf Betsövägen, Nacka kommun till:

<p align="center"><b>Marknadsvärde per mars 2024</b></p> <p align="center"><b>ENMILJONÅTTAHUNDRATJUGOFEMTUSEN KRONOR</b> <b>1 825 000 KRONOR</b></p> <p align="center"><b>Bedömt värdeintervall</b> <b>± 75 000 kr</b></p>
--

Observera att det åsatta marknadsvärdet motsvarar det genomsnittsvärde som skulle uppnås vid ett stort antal upprepade försäljningar av objektet på den allmänna marknaden under en begränsad tid. Vid en enskild försäljning däremot, kan priset komma att över- eller understiga det åsatta marknadsvärdet, beroende på de speciella förhållanden och omständigheter som råder vid just denna försäljning.

Saltsjö-Boo 2024-03-25

**JÆGER & J:SON**

Nina Littunen

Av Samhällsbyggarna Auktoriserad Småhus- och Lägenhetsvärderare

**AUKTORISERAD  
SMÅHUSVÄRDERARE**





SAMHÄLLSBYGGARNA

## BILAGA I ALLMÄNNA VILLKOR, BEGREPP OCH DEFINITIONER

<p><b>1 Utförande</b></p> <p>1.1 Vid värdering av bostadsrätter inleds uppdraget med ett besök på aktuellt objekt för att fastställa skick, standard, planlösning, läge m.m. Vid besöket kan framkomma sådana uppgifter och omständigheter som föranleder ytterligare kontroller hos myndigheter och andra fackmän, t.ex. byggnadsnämnd, Lantmäteriet m.m. Från ägaren kan erhållas nödvändiga handlingar. Vid värdering av bostadsrätt inhämtas uppgift om storlek, innehavare, månadsavgift samt årsredovisning och stadgar för föreningen m.m. Med hjälp av detta underlag bedöms marknadsvärdet efter ortsprisanalyser på kontoret och redovisas i ett värderingsutlåtande.</p> <p><b>2 Begreppet Marknadsvärde</b></p> <p>2.1 Alla marknadsvärdebedömningar utgör någon form av prognos för en händelse – ett sannolikt pris vid en tänkt försäljning. Ett marknadsvärde kan sålunda aldrig observeras (som betalt pris) utan endast bedömas.</p> <p>2.2 Med marknadsvärde avses sannolikt pris vid en tänkt försäljning på en fri och öppen marknad. Försäljningen förutsätts ske vid värdetidpunkten efter att objektet varit utbudet till försäljning på ett för objekt sedvanligt sätt under en normal marknadsföringstid. Vid den tänkta försäljningen får inte föreligga något tvång att överlåta objekt och inte några speciella partsrelationer.</p> <p><b>3 Ortsprismetoden</b></p> <p>3.1 Ortsprismetoden baseras i grunden på marknadsanalyser av överlåtelser av vad som anses vara jämförbara objekt. Ortsprismetoden innebär sålunda förklarad att bedömningen görs med ledning av betalda priser för likartade objekt, s.k. jämförelseobjekt, på en fri och öppen marknad. Analyserade objekt är mycket sällan helt jämförbara varför normering till värdebärande faktorer måste ske.</p> <p><b>4 Värdeutlåtandets omfattning</b></p> <p>4.1 Värderingsobjektet omfattar i värdeutlåtandet angiven nyttjanderätt med tillhörande rättigheter eller skyldigheter som framgår av stadgar och årsredovisning/ekonomisk plan.</p> <p>4.2 Kontroll av fastigheten/tomträtten som nyttjanderätten ingår i har skett genom utdrag från FDS. Den information som erhållits genom FDS har förutsatts vara korrekt och fullständig, varför ytterligare utredning av legala förhållanden och dispositionsrätt ej vidtagits. Vad gäller legala förhållanden utöver vad som framgår av FDS har dessa enbart beaktats i den omfattning information därom lämnats av uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud. Förutom det som framgår av utdrag från FDS samt av uppgifter uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud har det förutsatts att värderingsobjektet inte belastas värderingsobjektet inte belastas av betungande utgifter, avgifter eller andra gravationer. Vidare har det förutsatts att värderingsobjektet inte är föremål för tvist i något avseende.</p> <p><b>5 Förutsättningar för värdeutlåtande</b></p> <p>5.1 Den information som innefattas i värdeutlåtandet har insamlats från källor som bedömts vara tillförlitliga. Samtliga uppgifter som erhållits genom uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud och eventuella hyresgäster, förvaltare har förutsatts vara korrekta. Uppgifterna har endast kontrollerats genom en allmän rimlighetskontroll. Vidare har förutsatts att inget av relevans för värdebedömningen har utelämnats av uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud.</p> <p>5.2 De areor som läggs till grund för värderingen har erhållits genom uppdragsgivaren/ägaren, förvaltare eller dennes ombud. Värderaren har förlitat sig på dessa areor och har inte mätt upp dem på plats eller på ritningar. Areorna har förutsatts vara uppmätta i enlighet med vid varje tillfälle gällande "Svensk Standard". Om annat anges i värderingsutlåtandet gäller detta.</p> <p>5.3 I utlåtandet redovisas inredning och utrustning, såsom t.ex. vitvaror, köksinredning, utrustning i hygienutrymmen eller liknande som fanns vid inspektionstillfället. Detta innebär att delar av specificerad inredning och utrustning kan avlägsnas från värderingsobjektet före en köparens tillträde, då ägarförhållandena ej varit möjliga att utreda.</p> <p><b>6 Miljöfrågor (Miljöbalken 1998:808 m.fl.)</b></p> <p>6.1 Kontroll av eventuellt förekommande miljöskador eller annan negativ miljöpåverkan på värderingsobjektet eller intilliggande fastigheter har inte utförts. Värdebedömningen gäller under förutsättningen att mark eller byggnader inom värderingsobjektet inte är i behov av sanering eller att det föreligger någon annan form.</p> <p>6.2 Mot bakgrund av vad som framgår av 3.1 ansvarar värderaren inte för den skada som kan åsamkas uppdragsgivaren eller tredje man som en konsekvens av att värdebedömning är felaktig på grund av att värderingsobjektet är i behov av sanering eller att det föreligger någon annan form av miljömässig belastning.</p>	<p><b>7 Besiktning, tekniskt skick</b></p> <p>7.1 Den fysiska konditionen hos nyttjanderätten samt byggnader osv som beskrivs i utlåtandet är baserad på översiktlig okulär besiktning. Utförd besiktning har ej varit av sådan karaktär att den uppfyller säljarens upplysningsplikt eller köparens undersökningsplikt enligt 4 kap 19 § Jordabalken. Värderingsobjektet förutsätts ha det skick och den standard som okulärbesiktningen indikerade vid besiktningstillfället.</p> <p>7.2 Värderaren tar inget ansvar för dolda fel eller icke uppenbara förhållanden i nyttjanderätten på egendomen, under marken eller i byggnaden/-erna, som skulle påverka värdet. Inget ansvar tas för:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sådant som skulle kräva specialistkompetens eller speciella kunskaper för att upptäcka.</li> <li>• funktionen (skadefriheten) och /eller konditionen hos byggnadsdetaljer, mekanisk utrustning, rörledningar eller elektriska komponenter, eftersom inga tekniska tester genomförts.</li> </ul> <p>7.3 Värderingsobjektet förutsätts uppfylla alla erforderliga myndighetskrav och ha erhållit alla erforderliga myndighetstillstånd för dess användning på sätt som anges i utlåtandet.</p> <p><b>8 Ansvar</b></p> <p>8.1 Eventuella krav mot värderingsmannen till följd av fel i värderingsutlåtandet skall anmälas (reklamerar) till denne inom skälig tid efter det att skadan märkts eller bort märkas. Reklamation får dock inte ske senare än ett år efter värderingsdagen. Sker inte reklamation inom föreskriven tid är eventuell rätt till ersättning förlorad oavsett grunden för anspråket.</p> <p>8.2 Det maximala skadestånd som kan utgå till följd av fel i värdeutlåtandet är ett prisbasbelopp.</p> <p><b>9 Värdeutlåtandets aktualitet</b></p> <p>9.1 Beroende på att de faktorer som påverkar värderingsobjektets marknadsvärde förändras över tiden är den värdebedömning som återges i utlåtandet gällande endast vid värdetidpunkten med de förutsättningar och reservationer som angivits i utlåtandet.</p> <p>9.2 Det måste dock observeras att värdebedömningen inte inrymmer någon utfästelse om faktisk värdeutveckling.</p> <p><b>10 Värdeutlåtandets användande</b></p> <p>10.1 Innehållet i värdeutlåtandet med tillhörande bilagor tillhör uppdragsgivaren och skall användas i sin helhet till det syfte som anges i utlåtandet.</p> <p>10.2 Används värdeutlåtandet för rättsliga förfoganden, ansvarar värderaren endast för direkt eller indirekt skada som kan drabba uppdragsgivaren om utlåtandet används enligt 6.1. Värderaren är fri från allt ansvar för skada som drabbat tredje man till följd av att denne använt sig av värdeutlåtandet eller uppgifter i detta.</p> <p>10.3 Innan värdeutlåtandet eller delar av det reproduceras eller refereras till i något annat skriftligt dokument, måste värderingsföretaget godkänna innehållet och på vilket sätt utlåtandet skall återges.</p>
---	--




## BILAGA II KARTOR



**BILAGA III PLANRITNING**

Observera att avvikelser kan förekomma i placering, utrustning, proportioner, skala mm.



## BILAGA IV FOTOGRAFIER



*Utsikt från vardagsrummet*